

梅雨前線の活発な活動による豪雨（第2報）

平成23年7月6日 10:00 現在

1. 概要

川内川水系 羽月川の花北水位観測所及び川内川の宮之城水位観測所で、氾濫危険水位を超え、なお水位上昇が予想されますので、九州地方整備局 災害対策本部において非常体制を発令。

今後の水位情報に注意して下さい。

九州地方整備局災害対策本部は、非常体制 を発令中。

○本部体制履歴

- ・ 7/6 7:50 注意体制
- ・ 7/6 8:50 警戒体制
- ・ 7/6 9:40 非常体制

3. 河川

【直轄河川の水位状況】

- ・ 7月6日9時40分現在（別添資料）
 - 氾濫危険水位 超過地点 2カ所
 - 避難判断水位 超過地点 0カ所
 - 氾濫注意水位 超過地点 0カ所

【排水ポンプ車の稼働実績】

- ・ 川内川水系 羽月川 2台（1台） （ ）は現在の稼働台数
- ・ 川内川水系 川内川 3台（0台）

4. 道路

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 企画課長補佐 大波多 昌志
電話:092-414-7301(本部直通)
FAX:092-481-9210(本部直通)

別添資料

2011/7/6 9:40 現在

観測所所在地	観測所名	水系名	河川名	▼水位(m)	観測時刻	基準水位(m)					位置	管理区分	所管	水待防機団	は注 ん意 意	避判 難断	は危 ん険 意
						水防団 待機	はん 意 注意	避難 判断	はん 意 危険	計画高							
鹿児島県伊佐市	花北	川内川	羽月川	7.08 ↑	9:40	4.30	5.10	6.20	7.00	7.50	左岸 3.20k	国河川	川内川河川		はん意 危険		
鹿児島県薩摩郡さつま町	宮之城	川内川	川内川	5.78 ↑	9:40	3.20	4.00	4.80	5.70	8.74	右岸 37.70k	国河川	川内川河川		はん意 危険		