
平成18年出水概要

筑後川河川事務所

平成18年度の出水概要(筑後川水系)



- ●10月1日現在までに、はん濫注意 水位(警戒水位)を超過した回数は、 延べ 23 回
- ●平成17年の1年間にはん濫注意 水位(警戒水位)を超過した回数は、

延べ 9 回 (うち4回は9月の台風14号時)

7月4~5日の出水時には、中央橋、日出来橋で、避難判断水位(特別警戒水位)を超過しました。

年月日	H18.4.10~11	H18.6.22~25	H18.7.4~5	H18.7.19~24	H18.8.19 (台風10号)	H18.9.16~18 (台風13号)
	日出来橋(城原川・神埼市)	小渕(筑後川・日田市)	小渕(筑後川·日田市)	小渕(筑後川・日田市)	小渕(筑後川・日田市)	日出来橋(城原川・神埼市)
水位観測所		花月(花月川・日田市)	荒瀬(筑後川・うきは市)	荒瀬(筑後川・うきは市)		若津(筑後川・大川市)
(河川・位置)		栄田橋(小石原川·大刀洗町)	片ノ瀬(筑後川・久留米市)	片ノ瀬(筑後川・久留米市)		
			花月(花月川・日田市)	小ヶ瀬(玖珠川・日田市)		
			小ヶ瀬(玖珠川・日田市)	花月(花月川・日田市)		
			西隈ノ上(隈ノ上川・うきは市)	金丸橋(佐田川・朝倉市)		
			栄田橋(小石原川・大刀洗町)			
			<u>中央橋(巨瀬川·久留米市)</u>			
			端間(宝満川·小郡市)			
			<u>日出来橋(城原川·神埼市)</u>			

※若津観測所は、高潮に伴う影響

表 はん濫注意水位(警戒水位)を超過した水位観測所

降水量(筑後川水系)





図 瀬ノ下上流域平均降水量(月別累計)


※ 平成18年10月1日現在(平成18年9月の雨量は速報値)


※平年値は、1971~2000年(30年間)の平均値


降雨の状況(7月4日~5日出水)


◎九州北部付近に活発な梅雨前線に向かって、南から暖かく湿った空気の流れ込み、局所的に雷を伴い1時間に50~80mmの猛烈な降雨を観測しました。(7月4日21時~24時)














城原川で過去最高水位を超過




巨瀬川で避難判断水位を超過








松原ダム・下筌ダムで洪水調節を実施



平成18年台風13号の概要




出典:福岡管区気象台ホームへ゜ージ参照

若津水位観測所(筑後川水系)


●台風によるの観測所の最高値(T.P): **4.15m** 計測時間(速報値):平成18年9月17日19時20分

筑後川左岸 6k850 大川市若津町向島地先



※観測値は、速報値のため変わることがあります。

高潮に備えた水防活動等の状況(大川市)



◇主な水防活動◇

9月17日

13時00分: 土のう積み準備

【①大川市紅粉屋地区】

15時20分:土のう積み完了

·延長120m、高さ60cm

・土のう 約500個

【②大川市小保地区】

16時20分: 土のう積み完了

·延長10m、高さ30cm

・土のう 約100個

◇自主避難の状況◇


14時現在:大川市内で88名

※情報元:大川市役所への電話による聞き取り

高潮による越波、潮位の痕跡(筑後川)



高潮による主な被災箇所(筑後川、早津江川)





【筑後川右岸:5k400付近(早津江大橋上流)】



筑後川 6/200-100~6/200-20 L=80m

筑後川 5/600+28~5/800+112 L=276m

早津江川 5/400+100~5/600+78 L=144m(84+60)

早津江川 4/800~4/800+157 L=157m

早津江川 3/600+17~3/600+144 L=127m

筑後川 3/200+8~3/400+62 L=168m(36+72+60)