

付表1-2 : 要注意箇所(施設)

河川名	位置 (km)	左右岸	施設名	備考 (変状部位・内容等)
菊池川	0/150~0/780	右	低水護岸	低水護岸天端部にクラック。
	2/540	右	低水護岸	護岸部連結ブロックの損傷。
	7/340	右	低水護岸	川表石積みにクラック。
	6/230	右	永徳寺排水樋管	川裏水路下流側翼壁ブロックにクラック。
	8/010	右	裏川吐出樋門	上下流取付水路の損傷
	8/080	右	裏川排水樋門	函内側面より漏水
	8/670	右	秋丸排水樋管	函内頂版・側面全域に豆板、函内頂版コンクリートの破損。
	12/652	右	青木排水樋管	函内継目部より漏水
	14/200	右	低水護岸	川表側護岸部、護岸ブロック裏部に洗掘。
	15/227	右	月田第一排水樋管	函内及び川裏取付水路側面より漏水。
	19/600	右	低水護岸	護岸ブロックにクラック。
	22/000	右	低水護岸	川表ブロック擁壁部にクラック。
	22/950	右	菰田第1排水樋管	函内頂版に鉄筋の露出。
	23/100	右	低水護岸	護岸石積基礎部の洗掘。
	23/666	右	菰田第3排水樋管	函内目地より漏水。
	24/300	右	椿井第二排水樋管	函内目部より漏水。
	26/805	右	西牧第一排水樋管	函内頂板目地部の剥離、函内側面・本体継目目地より漏水。
	29/320	右	川辺第二排水樋管	函内露出管接続部付近漏水。
	29/835	右	川辺排水樋管	川表取付水路上流側翼壁より漏水。
	30/280	右	鍋田排水樋管	小口止めの開き。
	32/920	右	清流荘排水樋管	函内頂版及び側壁目地より漏水。函内側壁・頂版の損傷。
	33/080	右	前田排水樋管	函内頂版及び側壁目地より漏水。
	34/766	右	方保田第二排水樋管	函内の目地の開き及び漏水、樋柱にヘアクラック。
	35/500	右	方保田排水樋管	函内側面の剥離。
	37/750	右	藤井第一排水樋管	函内下流側側面より漏水。
	38/615	右	川北排水樋管	函内にヘアクラック。
	38/830	右	高岸排水樋管	函内全域壁面コンクリートの劣化。
	39/770	右	高島第二排水樋管	函内側壁目地の開き、セパレーター穴より漏水。
	46/175	右	大塚第一排水樋管	樋柱に鉄筋露出、川裏取付水路底面の洗掘。
	47/135	右	村田第一排水樋管	上下流翼壁目地の開き。
	48/665	右	小出端排水樋管	函路内にヘアクラック。
	48/860	右	深川排水樋管	函内頂版に豆板。
	3/040	左	低水護岸	石積の一部欠損
	6/200	左	低水護岸	低水護岸横帯工部より湧水。
	10/160	左	白羽根排水樋管	川表翼壁クラック、漏水。
	14/030	左	松坂排水樋管	函内クラック、川表水路擁壁より漏水。
	22/160	左	下津原第1排水樋管	川表上下流翼壁開き
	26/800	左	坂田排水樋管	門柱クラック。川表翼壁の開き。
	27/200	左	塘川排水樋管	函内漏水。
	31/855	左	志々岐排水樋管	川表及び川裏水路部に土砂堆積。
32/920	左	南島排水樋管	天井部及び函内配管接合部より漏水。	
39/500	左	川南排水樋管	川表水路部土砂堆積	
40/115	左	菊鹿排水樋管	函内目地部より漏水	

付表1-2 : 要注意箇所(施設)

河川名	位置 (km)	左右岸	施設名	備考 (変状部位・内容等)
菊池川	40/903	左	蘇崎第一排水樋管	函内側壁及び天井にクラック。
	41/200~41/350	左	低水護岸	中水護岸表面のクラック
	41/950	左	合田排水樋管	門柱にクラック。側翼壁開き。
	45/300~45/460	左	低水護岸	低水護岸損傷。一部根固めブロック流出あり
	46/150	左	木柑子第二排水樋管	翼壁の開き。
	46/675	左	木柑子排水樋管	川裏水路土砂堆積。
繁根木川	1/580~2/400	左	低水護岸	木柵護岸の老朽化
	1/580~2/400	右	低水護岸	木柵護岸の老朽化
木葉川	1/360	右	低水護岸	低水護岸ブロックにクラック。
	1/365	右	低水護岸	低水護岸ブロック目地に段差。
	1/420	右	低水護岸	低水護岸ブロックにクラック。
	1/460~1/480	右	低水護岸	低水護岸ブロックにクラック。
	1/126	左	津留第1排水樋管	函内側壁頂版目地より漏水
	1/475	左	津留第2排水樋管	川表下流側胸壁翼壁の開き、函内打ち継目の開き。
岩野川	0/510	右	低水護岸	低水護岸コンクリート部より漏水。
	0/530	右	低水護岸	低水護岸ブロック排水口下部より漏水。
	0/980	左	石下田排水樋管	函内下流側側壁補修材の剥離。
	2/255	左	八幡排水樋管	胸壁と取付水路の継手部より漏水。
	2/560	左	八幡第2排水樋管	取付水路呑口部上部上流側より漏水。
	3/940	左	寺島排水樋管	上流側函内頂版・側面にクラック。
	4/850	左	宮田排水樋管	函内目地部より漏水。
合志川	1/525	右	竜頭排水樋管	函内側壁より漏水。
	2/570	右	上河原第一排水樋管	函内側壁より漏水
	3/228	右	上河原第二排水樋管	函内頂版及び側壁より漏水。
	3/400	右	低水護岸	低水護岸ブロック目地より漏水。
	3/875	右	植木第二排水樋管	川表取付水路ブロック積より漏水。
	4/375	右	伊知坊第一排水樋管	函内露出管接続部の損傷。
	4/960	右	低水護岸	低水護岸ブロック目地より漏水。函内全面にクラック。
	6/000	右	低水護岸	低水護岸ブロック目地より漏水。
	8/600~8/800	左	低水護岸	護岸基礎部の浮き上がり
	8/785	右	田島第二排水樋管	函内全面にクラック 川表目地の開き。
	9/380~9/680	右	低水護岸	低水護岸ブロック基礎の露出。
	1/950	左	芦原排水樋管	川表胸壁下部漏水
	3/450	左	平島第1排水樋管	吐口部翼壁部ポップアウト。
	3/860	左	平島第2排水樋管	函内の漏水、吐口部洗掘及び陥没。
	5/790	左	平井第三排水樋管	上屋全体的にクラック。
	7/910~7/930	左	低水護岸	低水護岸の漏水。
9/995	左	高江排水樋管	函内側壁部及び天井部にクラック。	
10/000~10/100	左	低水護岸	低水護岸基礎部の洗掘。	
上内田川	1/350	右	低水護岸	護岸ブロック際に洗掘。
	1/410	右	低水護岸	低水護岸ブロック目地部より漏水。
	1/410~1/430	右	低水護岸	低水護岸ブロックにクラック。
	1/900	左	低水護岸	水路部護岸裏込め吸出し。

付表1-2 : 要注意箇所(施設)

河川名	位置 (km)	左右岸	施設名	備考 (変状部位・内容等)
迫間川	0/750	右	高田第3排水樋管	函内頂版及び側面にヘアクラック
	1/100	右	高田大町排水樋管	函内頂版及び側面にヘアクラック
	2/065	右	高田排水樋管	吐口部上流側翼壁にクラック、函内頂版及び側面にヘアクラック
	2/930	右	荒牧排水樋管	川表取付水路根固めブロックの不陸
	3/775	右	水次第2排水樋管	函内頂版及び側面にヘアクラック、川裏胸壁翼壁間目地の開き
	4/275	右	水次排水樋管	川表取付水路部底版より湧水
	4/573	右	山崎排水樋管	函内戸当たり金物接続部に空洞。
	6/357	右	架装尾排水樋管	函内頂版及び側面にヘアクラック。
	7/970	右	玉祥寺第2排水樋管	函内頂版及び側面にヘアクラック
	0/300-0/380	左	低水護岸	河岸洗掘。
	1/790	左	低水護岸	川表連節ブロック崩落。
	2/040-2/060	左	低水護岸	河岸洗掘。
	6/300-6/340	左	低水護岸	連節ブロック損傷。