

県政記者クラブ 殿

九州地方整備局
熊本河川国道事務所

熊本河川国道事務所 災害対策支部情報

件名	緑川の水位情報について
----	-------------

緑川の状況

○緑川水系緑川は、20時40分現在、中甲橋観測所(美里町岩下)で、氾濫注意水位(2.0m)を下回りました。

被害状況

・現在、河川施設などに被害はありません。

主な観測所の水位と累計雨量 (20時50分現在)

(水位:m)

河川名	観測所名	所在	現在水位 (20:40) 前回水位 (14:00)	洪水 予報	水防 警報	水防団 待機水位	はん濫 注意水位	避難判断 水位	はん濫 危険水位
白川水系 白川	水位(代継橋観測所)	熊本市 紺屋今町	1.45 ↑	-	-	2.00	2.50	3.70	4.70
			0.71						
	累計雨量(湯ノ谷観測所)	106 mm							
緑川水系 緑川	水位(中甲橋観測所)	美里町岩下	1.77 ↓	-	-	1.70	2.00	3.00	4.10
			2.03						
	累計雨量(稻生野観測所)	228 mm							
緑川水系 緑川	水位(城南観測所)	城南町千町	3.27 ↑	-	-	2.90	3.30	4.30	5.80
			2.14						
	累計雨量(稻生野観測所)	228 mm							
緑川水系 加勢川	水位(大六橋観測所)	嘉島町 三郎無田	1.68 ↑	-	-	2.20	2.50	3.20	3.90
			1.65						
	累計雨量(津森観測所)	51 mm							
緑川水系 御船川	水位(御船観測所)	御船町御船	0.87 ↑	-	-	1.60	2.00	3.00	3.60
			0.82						
	累計雨量(島木観測所)	81 mm							

- はん濫注意水位・・・水防団が水防活動を行う目安となる水位
- 避難判断水位・・・住民が避難行動の準備を行う目安となる水位
- はん濫危険水位・・・はん濫のおそれがあり避難行動を行う目安となる水位

※ 最新の水位情報などは、熊本河川国道事務所ホームページにて閲覧できます。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/>

問い合わせ先	国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 災害対策支部 TEL(代表) 096-382-1111(代) 調査第一課長 末吉
--------	--