



県政記者クラブ 殿

九州地方整備局
熊本河川国道事務所

熊本河川国道事務所 災害対策支部情報

件名 白川、緑川の河川情報について(氾濫危険水位に達しました)

緑川、白川の状況 3時00分現在

白川は、代継橋観測所(熊本市紺屋今町)で、水位が氾濫危険水位(4.7m)に達しました、水防警報(出動)を発生しています。
今後、氾濫に関する情報に注意してください。

被害状況

・現在、調査中。

主な観測所の水位と累計雨量 3時00分現在 (水位:m)

| 河川名 | 観測所名 | 所在 | 現在水位 (3:00) | 洪水予報 | 水防警報 | 水防団待機水位 | はん濫注意水位 | 避難判断水位 | はん濫危険水位 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------|------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 前回水位 (2:20) | | | | | | |
| 白川水系 白川 | 水位(代継橋観測所) | 熊本市 紺屋今町 | 4.85 ↑ | | 出動 | 2.00 | 2.50 | 3.70 | 4.70 |
| | 累計雨量(湯ノ谷観測所) | | 322 mm | | | | | | |
| 緑川水系 緑川 | 水位(中甲橋観測所) | 美里町岩下 | 3.50 ↑ | | 出動 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 4.10 |
| | 累計雨量(稻生野観測所) | | 245 mm | | | | | | |
| 緑川水系 緑川 | 水位(城南観測所) | 城南町千町 | 5.28 ↓ | | 出動 | 2.90 | 3.30 | 4.30 | 5.80 |
| | 累計雨量(稻生野観測所) | | 245 mm | | | | | | |
| 緑川水系 加勢川 | 水位(大六橋観測所) | 嘉島町 三郎無田 | 3.46 ↑ | | 出動 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.90 |
| | 累計雨量(津森観測所) | | 184 mm | | | | | | |
| 緑川水系 御船川 | 水位(御船観測所) | 御船町御船 | 2.67 ↓ | | 出動 | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
| | 累計雨量(島木観測所) | | 212 mm | | | | | | |

- はん濫注意水位・・・水防団が水防活動を行う目安となる水位
- 避難判断水位・・・住民が避難行動の準備を行う目安となる水位
- はん濫危険水位・・・はん濫のおそれがあり避難行動を行う目安となる水位

※ 最新の水位情報などは、熊本河川国道事務所ホームページにて閲覧できます。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/>

| | |
|--------|---|
| 問い合わせ先 | 国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 災害対策支部 TEL(代表) 096-382-1111(代) (内線) 525、526、527 広報班 事業対策官 石川 |
|--------|---|

・基準水位は、H28年度のみとする