

## 2. 1. 4 河川管理施設の維持管理

大淀川の河川管理施設については、昭和 50 年以前に築造された施設が多く、今後老朽化が進むことにより、維持管理がますます重要となっています。

これまでも、樋門等の構造物周辺に発生した空洞化部分の充填や、コンクリート部のクラック及び上屋の補修等を実施しており、それぞれの施設が安全にその機能を発揮するよう適切に維持管理を行っています。



写真 2.1.1 河川管理施設（樋門）



写真 2.1.2 河川管理施設（特殊堤）




写真 2.1.3 クラックの補修



写真 2.1.4 上屋の補修




図 2.1.6 河川管理施設（樋門）の年代別配置図（大臣管理区間内）