


現場紹介・工事進捗状況

①

(撮影:H25.12.27)



(撮影:H25.12.27)



削孔内から見た様子(発電1号)

ベルマウス設置

堤体削孔が完了したので、上流側よりベルマウス(呑口部の管)の設置を行いました。



吊込の様子
左)増設2号
下)発電1号

