

下釜ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



下釜ダム堤体から上流を望む

下釜橋より祝川を望む



○全体的に緑色になっている。





津江川7k200より下流を望む

下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



○新池ノ山橋付近では緑色の筋を確認

新池ノ山橋より上流を望む



下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



室原橋直下を望む

室原橋より下流を望む



下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



川畑橋より上流を望む



川畑橋より下流を望む

○全体的に緑色になっている。

下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



旧九電堰付近を望む

旧九電堰付近より上流側を望む



- 津江川の湛水部上流端は全体的に濃い緑色で覆われている。
- 水位が上昇していくにしたがって、藻類が上流へ移動している。

下笠ダム藻類発生状況 [H21.10.21時点]



上野田川

新浦合橋から下流を望む

新広川橋から下流を望む

川原川



川原川

上野田川

○上野田川と川原川の合流点付近では湛水部上流端で全体的に濃い緑色で覆われている。
○水位が上昇していくにしたがって、藻類が上流へ移動している。