


# 下笠ダム 藻類状況平面図

年月日	平成21年11月10日
貯水位	EL 326.00m
天候	曇り・雨

■ : 藻類



- ・川畑橋上流左岸に緑藻類あり。
- ・上野田川と川原川合流付近の一部に濃い部分が残っている。

# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.11.10時点]

ダム堤体から上流を望む



- 肉眼では植物プランクトンの粒は見えなかった。
- 筋状のものは見られない。

蜂ノ巣公園から上流を望む



# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.11.10時点]

川畑橋より下流を望む



- 全体的にうっすらと緑色をしている。
- 上流左岸に緑藻類が確認できる。

川畑橋より上流左岸を望む



# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.11.10時点]

近景

- 全体的にうっすらと緑色をしている。
- 部分的（栃原公園岸）に少し緑の濃い部分がある。

川畑橋より下流を望む



# 下笠ダム藻類発生状況 [H21.11.10時点]

新広川橋から下流を望む【川原川】



- 川原川は薄筋が確認できる。
- 上野田川は新浦合橋付近に濃い固まりが浮遊している。

新浦合橋直下流を望む【上野田川】



新浦合橋



新浦合橋直上流を望む【上野田川】