

最近の土石流発生状況(2026年1~12月)

[illegible]

*土石流発生はワイヤーセンサー切断等※で検知。ただし、溪流に複数のワイヤーセンサーを設置している場合は、最初に切断を検知した箇所のみ記載。

* 黒神川上流のワイヤーセンサーは、2009年4月14日～2010年3月19日及び2010年6月19日以降、土石流によるワイヤー固定部の埋積および噴火警戒レベルの引き上げによる立入困難のため、未設置。

* 発生時雨量は、ワイヤーセンサー切断時の雨量。

*連続雨量については3時間以上の無降雨期間があると値が0にリセットされる。

※野尻川においては、令和8年4月から6月まで「LVPセンサー」による土石流発生検知に変更。

(LVPセンサーとは、L:荷重、V:振動、P:水深の3成分を用いた土石流発生検知システム)