平成30年度

水防情報図

【下　流】

おおよど川

国土交通省宮崎河川国道事務所
大淀川水防連絡会

平成三十年五月修正



大淀川計画概要		
水源地	源流義岡市諸塚村境 $1,612m^2$	
流域面積	km²	2,230km² 平均459km² 山岳1,212 km²
流域長	km	107km
幹線流路長	km	111.6
計画高水流量	m³/sec	上流観測点 4,300 下流 相生 8,700 本庄 最田 2,300
計画高水勾配		上流 1:990～1:2,510 下流1:345～1:1,800 本庄1:200～1:1,700
基準地点		鹿 20,000
河川巾	m	上流 80～250 下流 200～600 本庄 200～400
堤防巾	m	上流 10～50 下流 50～72 本庄 50～60
堤防勾配		上流 下流 本庄 1表2勾 最1:3勾
高規格堤防		上流 12 下流 13 本庄 10～12
大臣管理区間	km	上 原 55.750～76.760 (21,400) m
		上綾北川 本流左 0.0～1.400 (1,400) m
		右支川 0.0～1.200 (1,200) m
		綾南川 0.0～1.400 (1,400) m
		下 流 最終区 0.0～26.100 (26,400) m
		八重川 (2,400) m
		本庄川 0.0～16.760 (16,760) m
		本庄川支川樋口川 11.200～15.600 (4,400) m
		深年川 0.0～6.700 (6,600) m

凡　例	
自記雨量観測所	○
自記水位観測所	△
高低流量観測所	□
無線・テレメータ	〒

凡　例			
①	最も重要な区間(A)		派水により通行不能と予想される箇所
①	重要な区間(B)		浸水想定区域
△	重点区間		既往浸水被害区域
▽	要注意区間		大臣管理区間
国	河川国道事務所		築堤（完成）
出	出張所		築堤（暫定堤防）
土	土木事務所		堤防計画
○	市町村役場		流域
消	消防署		堰
警	警察署		床固
	出張所界		永久橋
	市町村界		水門
1	水防倉庫		樋門樋管
	土取場（第２種側帯）		河口又は合流点からの距離
	ダム等の警報所		排水機場
	水位観測所		揚水機場
	主要水位観測所		高速自動車道
	雨量観測所		一般国道
	根固ブロック備蓄箇所		主要地方道
	大型土のう備蓄場所		ヘリポート
×	破堤箇所		
×××	車輌通行不能箇所(堤防)		

重要水防箇所評定基準　（案）

種別	重要度 A　水防上最も重要な区間	重要度 B　次に重要な区間	要注意区間
堤防高（洪下能力）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤防断面	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の２分の１未満の箇所。	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ２分の１以上確保されている箇所。	
法崩れ・すべり	法崩れはすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破壊跡又は旧跡の痕跡があること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 流速による河岸の決壊等の危険に誘した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしたならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の杭下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の杭下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

重要水防区域一覧表

（大淀川水系）最も重要な区間（A）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
①	宮崎県	大淀川	宮崎市柏田	左岸	10k800 ～ 11k235	405	堤防高A、堤防断面A	積土のうエ
⑩	宮崎県	綾北川	東諸県郡綾町入野	左岸	14k450 ～ 15k500	1,100	堤防高A、堤防断面A	積土のうエ
⑫	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	左岸	6k300 ～ 6k600	300	堤防高A	積土のうエ
㉖	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	—	6k300		工作物⑪(八幡橋)	

（大淀川水系）　重要な区間　（B）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
①	宮崎県	大淀川	宮崎市太田～有田	右岸	4k200 ～ 13k000	8,800	堤防漏B	積土のうエ
②	宮崎県	大淀川	宮崎市大塚町	右岸	5k500 ～ 6k600	1,100	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
③	宮崎県	大淀川	宮崎市有田	右岸	13k200 ～ 14k100	900	法崩れ・すべりB、漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
④	宮崎県	大淀川	宮崎市富吉	右岸	15k400 ～ 16k700	1,300	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
⑤	宮崎県	大淀川	宮崎市高州町	左岸	1k475 ～ 2k800	1,325	法崩れ・すべりB、漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
⑥	宮崎県	大淀川	宮崎市吾妻町	左岸	2k580 ～ 2k730	180	堤防断面B	シート張工、月の輪工、畳段工
⑦	宮崎県	大淀川	宮崎市鶴島～大瀬町	左岸	4k200 ～ 13k000	8,800	堤防漏B	積土のうエ
⑧	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町花見	左岸	19k000 ～ 20k600	1,533	法崩れ・すべりB、漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
⑨	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町高浜	右岸	20k100 ～ 21k700	1,600	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
⑩	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町押野	左岸	22k700 ～ 23k270	460	堤防漏B	積土のうエ
⑪	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町赤谷	左岸	25k400 ～ 25k530	130	堤防漏B	積土のうエ
⑫	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町川口	左岸	26k425 ～ 27k950	1,250	堤防漏B	積土のうエ
⑬	宮崎県	大淀川	宮崎市大橋～大塚町	—	6k500 ～ 6k545		工作物⑤(宮崎大橋、新宮崎大橋)	
㊼	宮崎県	八重川	宮崎市赤江	右岸	0k700 ～ 2k400	1,700	法崩れ・すべりB、漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
㊻	宮崎県	本庄川	宮崎市金崎	右岸	0k000 ～ 2k400	2,400	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
㊽	宮崎県	本庄川	宮崎市古野	右岸	5k100 ～ 5k810	750	堤防高B、堤防断面B	積土のうエ
㊿	宮崎県	本庄川	東諸県郡綾町入野	右岸	11k200 ～ 12k000	800	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
51	宮崎県	本庄川	東諸県郡綾町南俣	右岸	13k500 ～ 15k100	1,600	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
52	宮崎県	本庄川	宮崎市大瀬町	左岸	0k000 ～ 1k200	1,200	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
53	宮崎県	本庄川	東諸県郡国富町砂知野	左岸	1k200 ～ 2k800	1,600	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
54	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町木脇	左岸	1k100 ～ 1k550	320	堤防漏B	積土のうエ
55	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	右岸	1k100 ～ 2k900	1,728	堤防漏B	積土のうエ
56	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町三名	左岸	2k660 ～ 2k900	215	堤防漏B	積土のうエ
57	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	右岸	4k900 ～ 5k200	300	堤防漏B	積土のうエ
58	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	左岸	4k900 ～ 6k300	1,400	堤防漏B	積土のうエ
59	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	左岸	5k000 ～ 6k300	1,300	漏水B	シート張工、月の輪工、畳段工
86	宮崎県	大淀川	宮崎市有田	—	13k200		工作物A(有田橋)	
87	宮崎県	大淀川	宮崎市高岡町浦之名	—	22k100		工作物A(柚之木崎橋及び側道橋)	
88	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町塚原	—	0k150		工作物B(塚原橋-自転車道橋)	
89	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町三名	—	3k300		工作物B(宮下橋)	
90	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町三名	—	4k000		工作物A(三名橋)	
91	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	—	5k870		工作物B(谷ノ口橋)	

（大淀川水系）　要注意区間

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長(m)	備考	水防工法
▽	宮崎県	大淀川	宮崎市高州町	左岸	0k880 ～ 1k475	595	対策工完了(H29.3)	シート張工、月の輪工、畳段工
▽	宮崎県	大淀川	宮崎市富吉	右岸	16k700 ～ 17k400	700	対策工完了(H28.5)	シート張工、月の輪工、畳段工
▽	宮崎県	本庄川	東諸県郡綾町入野	左岸	11k300 ～ 12k100	800	対策工完了(H29.3)	シート張工、月の輪工、畳段工
▽	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	左岸	4k300 ～ 5k000	700	対策工完了(H28.12)	シート張工、月の輪工、畳段工
▽	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	右岸	5k600 ～ 6k100	500	新堤(H28.6)	シート張工、月の輪工、畳段工
▽	宮崎県	深年川	東諸県郡国富町本庄	左岸	6k300 ～ 6k600	300	対策工完了(H29.3)	シート張工、月の輪工、畳段工

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の25万分の1地勢図を複製したものである。（承認番号　平29情複、　第125号）」

国土交通省宮崎河川国道事務所