令和3年出水期までの取組について
（県管理区間）

球磨川流域の復旧状況（県管理区間及び市町村管理河川）

【応急対策】
- ○ 被災した河川のうち、緊急性の高い山田川や万江川等について直ちに応急工事を実施。（R2．8月完了）
- ○ 梅雨期に向けて河川巡視等において被災箇所を重点的に確認し、必要に応じて追加の応急対策を実施。（R3．5月完了）

【災害復旧】
- ○ 昨年7月から本年1月に終了した災害査定の結果、685箇所、約240億円（県市町村管理の河川・砂防）が事業採択。
- ○ 現在、本復旧に向けて順次、災害復旧工事に着手。

【応急対策】

① 山田川・護岸欠損（人吉市）

被災状況

応急対策完了　R3.4月時点

②万江川・護岸欠損(山江村)

被災状況

応急対策完了　R3.4月時点



凡例
- 応急対策の実施箇所

【災害復旧】

③ 小さで川・土砂埋塞災（錦町）

被災状況



復旧(土砂撤去)完了　R3.2月時点



④免田川・土砂埋塞災(あさぎり町)

被災状況

復旧(土砂撤去)完了　R3.2月時点

球磨川流域の河道掘削状況（県管理区間）

○令和2年7月豪雨により熊本県が管理する支川（国による権限代行分を除く）に堆積した土砂約86万㎥（前回までの報告値：約79万㎥）については、令和3年5月末に撤去を完了。
○今後は、緊急浚渫推進事業債や防災・安全交付金等を活用し、計画的に河川の流下能力を維持・向上させていく。

Ⓐ吉尾川（芦北町）

R3. 2撮影

R3. 4撮影



Ⓓ牛繰川（多良木町）

R3. 3撮影

R3. 4撮影

Ⓑ万江川（人吉市）

R3. 2撮影

R3. 3撮影

Ⓒ大谷川（錦町）

R2. 12撮影

R3. 3撮影

市房ダムの流木撤去状況

○ R2年7月豪雨において市房ダムに流れ込んだ流木については、R3年5月末までに撤去完了。
○ 撤去した流木については、薪用材などとして地元住民に一部を配布。

流木捕捉状況（第2貯砂ダム付近）



流木の提供状況

流木捕捉状況（第1貯砂ダム付近）

河川監視カメラ、水位計の復旧・増設（県管理区間）

○ 令和2年7月球磨川豪雨により、被災した河川カメラ1箇所、水位計2箇所を令和3年5月末までに復旧を完了。
○ また、新たに万江川で危機管理型水位計2箇所、河川カメラ2箇所を増設し、現在、球磨川水系の県管理区間では河川カメラ14箇所の映像、水位計22箇所の水位情報を「川の水位情報」等のサイトで配信。
○ さらに、6月中に免田川で危機管理型水位計2箇所を増設予定。
○ 川の水位情報　URL（https://k.river.go.jp）　もしくは　QRコード⇒

位置図

水位計の破損

災害復旧後（R3.5月）

水位計の流失

災害復旧後（R3.5月）



水位計新設（R3.3月末）

カメラ新設（R3.3月末）

【水位計】
- 従来型：7箇所
- 危機管理型：13箇所
- 危機管理型（新設）：4箇所

【河川カメラ】
- 従来型：9箇所
- 簡易型：3箇所
- 簡易型（新設）：2箇所

球磨川水系
115 km
1880 km²

二見川水系

五木村
油谷川
八代市
球磨川（直轄）
山江村
万江川
吉尾川
芦北町
相良村
球磨村
川内川
⑤川辺川ダム
球磨川
湯山川
牛繰川
小椎川
銅山川
湯前町
小川
御溝川
山田川
柳橋川
あさぎり町
多良木町
免田川
出水川
水俣市
人吉市
胸川
大淀川水系
国管理河川
県管理河川