

## 台風15号に伴う筑後川の被害状況について

### 第 1 報

筑後川水系筑後川(左岸)において堤防の川側斜面の崩れが発生しました。

#### 1. 概要

台風15号に伴う降雨により、筑後川河川事務所管内の筑後川水系筑後川(左岸18k310~18k360付近)において堤防の川側斜面の崩れが発生しました。  
今後、資材等の準備が出来次第、応急復旧工事に着手します。

#### 2. 河川被害の状況について

##### 1) 被害状況

場所: 久留米市大善寺町 (天建寺橋下流側)

堤防の川側斜面の崩れが発生

- ・延長 約50m
- ・高さ 約2.5m

##### 2) 復旧対応について

堤防道路(県道)については、片側交互通行にて通行可能(規制中)

堤防の復旧については、現在準備中

(着手予定 8月25日12:00 完了予定 8月27日24:00)

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所

技術副所長 大野 誠

工務第一課長 佐藤 和幸

(TEL代表0942-33-9131) (直通:0942-33-5728)

筑後川河川事務所ホームページで、雨量や河川及びダムの状況等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>