

## 氾濫(堤防越水)発生情報

筑後川上流部(日田市)で氾濫(堤防越水)が発生しました。

### 1. 概要

筑後川上流部(日田市)では、筑後川72k000地点(右岸)付近において氾濫(堤防越水)が発生しました。

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所


技術副所長  
地域防災調整官

志賀 三智(しがみのり)  
坂本 誠吾(さかもとせいご)  
(TEL代表0942-33-9131)

筑後川河川事務所ホームページで、雨量や河川及びダムの状況等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>

花月水位観測所	
H.W.L.	4.48
はん濫危険水位	3.35
避難判断水位	2.20
はん濫注意水位	1.60
水防団待機水位	0.90



**氾濫**  
(堤防越水)

夜明振興センター