

令和 2 年 7 月 7 日  
九州地方整備局 筑後川河川事務所

## ポンプの運転調整に関する情報（第 1 報）

### 【排水ポンプ場の運転を停止する恐れあり】

#### 1. 概要

筑後川水系筑後川の水位は、これまでの大雨により 7 月 7 日 10 時 00 分に瀬下水位観測所（久留米市）において【6.36】、さらに上昇しております。

堤防の決壊等による甚大な被害を回避するため、筑後川及び宝満川上流域の排水機場の運転を停止する恐れがあります。運転停止に伴い、中小河川の氾濫、家屋の浸水等が発生する恐れがありますので、久留米市、鳥栖市からの避難情報等をもとに「速めの避難を行うなど適切な防災行動」を取って下さい。

#### 2. 運転停止が想定される排水機場

| 排水ポンプ場名 | 河川名 | 位置       | ポンプ規模(m <sup>3</sup> /s) | 施設管理者          |
|---------|-----|----------|--------------------------|----------------|
| 古賀坂排水機場 | 筑後川 | 23k385左岸 | 30.0                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 古川排水機場  | 筑後川 | 25k030右岸 | 10.2                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 枝光排水機場  | 筑後川 | 30k915左岸 | 15.0                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 江川排水機場  | 筑後川 | 33k215左岸 | 6.0                      | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 小森野排水機場 | 宝満川 | 0k375左岸  | 3.0                      | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 思案橋排水機場 | 宝満川 | 2k925左岸  | 22.0                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 合川北排水機場 | 筑後川 | 30k400左岸 | 1.7                      | 久留米市 都市建設部 河川課 |
| 大刀洗排水機場 | 筑後川 | 32k035右岸 | 27.2                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 陣屋川排水機場 | 筑後川 | 36k795右岸 | 13.6                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 八幡排水機場  | 筑後川 | 43k565左岸 | 13.3                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 篠山排水機場  | 筑後川 | 27k325左岸 | 28.0                     | 久留米市 上下水道部     |
| 轟木排水機場  | 宝満川 | 1k260右岸  | 19.0                     | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 前川排水機場  | 宝満川 | 1k420右岸  | 9.0                      | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 蓮原排水機場  | 宝満川 | 4k080右岸  | 5.0                      | 国交省 筑後川河川事務所   |
| 沼川排水機場  | 筑後川 | 26k200右岸 | 26.0                     | 佐賀県庁 河川砂防課     |
| 下野排水機場  | 筑後川 | 26k400右岸 | 6.3                      | 佐賀県庁 河川砂防課     |

#### 3. 停止条件

瀬ノ下水位観測所（筑後川 25k480）

排水ポンプ停止水位 瀬ノ下 7.30 を超えさらに上昇する時。

【問合せ先】九州地方整備局 筑後川河川事務所 技術副所長 志賀 三智

管理課長 甲斐 剛

電話番号 0942-33-9185