

台風15号に伴う筑後川の被害状況について

第 3 報

被災を受けた筑後川左岸堤防(18k310～360付近)の復旧状況です。

1. 概要

台風15号に伴う降雨により、筑後川河川事務所管内の筑後川水系筑後川(左岸18k310～18k360付近)において、堤防の川側斜面の崩れが発生しました。

8月25日(火)11:30より応急復旧工事に着手し、8月28日17時に川側斜面を保護するブロック設置工事を終え応急復旧工事は完了しました。今後、堤防道路の規制解除に向けた舗装工事等を継続実施し、明日午前中に道路管理者(福岡県)の確認を受けた後、片側交互通行を解除する予定です。

2. 河川被害の状況について

1)被害状況

場所:久留米市大善寺町 (天建寺橋下流側)

堤防の川側斜面の崩れが発生

- ・延長 約50m
- ・高さ 約2.5m

2)復旧対応について

- ・堤防道路(県道)については、片側交互通行にて通行可能(規制中)。
- ・8月25日 堤防の応急復旧工事に着手。
- ・8月25日 本復旧に向けて、学識者と被災地の現地調査を実施。
- ・8月28日 応急復旧工事完了。(堤防機能の回復)
堤防道路の規制解除に向けた舗装工事等を継続実施。
- ・8月29日 午前中、片側通行解除予定。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所
技術副所長 大野 誠
工務第一課長 佐藤 和幸
(TEL代表0942-33-9131) (直通:0942-33-5728)

筑後川河川事務所ホームページで、雨量や河川及びダムの状況等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/>



被災直後(8月25日9:00)



工事実施状況(8月25日19:00)



応急復旧工事完了(8月28日17:00)



応急復旧工事完了(8月28日17:00)