

事例の名称	舗装機械後方にバックセンサーを取付けた	整理番号	建設機械等	41
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input checked="" type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫	<input type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容(説明)	舗装機械の後方死角が多いモーターグレーダー及びタイヤローラーにバックセンサーを取付けた。センサー死角内に入るとブザー音と回転灯で運転者と作業員に知らせます。			

(添付図、写真)



モーターグレーダーバックセンサー搭載状況



タイヤローラーバックセンサー搭載状況