

## 平成25年度・水質事故発生（通報）状況

No	発生年月日	河川名	場 所	汚 濁 源 (原因者)	汚濁物質	流出量	備 考
1	H25. 4. 4	水路	阿蘇市一宮町中通地先 水路	事業所	軽油	30 <sup>リットル</sup>	水路改修工事の発電機用軽油が水路に流出した。
2	H25. 4. 19	緑川水系 鉄砂川	上益城郡益城町馬水地先	不明	不明	不明	鉄砂川で魚が1000匹程度斃死していた。 県、町、消防で調査するも原因不明
3	H25. 5. 4	緑川水系 木山川	上益城郡益城町赤井地先	事業所	軽油	100 <sup>リットル</sup>	ドラム缶が倒れ、軽油が水路に流出した。
4	H25. 7. 3	排水路	阿蘇市内牧地先 排水路	事業所	重油	不明	ボイラー用地下タンクに雨水が混入し、重油が排水路に流出した。
5	H25. 8. 2	白川水系 黒戸川	阿蘇市黒河地先 排水路	事業所	軽油	200 <sup>リットル</sup>	道路でトラックから軽油タンクが落ち、タンクから軽油が漏れ、排水路から黒戸川へ流出した。
6	H25. 8. 23	緑川水系 浜戸川	宇土市北段原町地先	事業所	軽油	150 <sup>リットル</sup>	工場内駐車場でトラックの燃料タンクから軽油が漏れ、排水路から浜戸川へ流出した。
7	H25. 10. 23	緑川水系 五老滝川	上益城郡山都町入佐	事業所	機械油	20 <sup>リットル</sup>	資材置き場のドラム缶から機械油が漏れ、排水路から五老滝川に流出した。
8	H26. 2. 6	緑川水系 千滝川	上益城郡山都町上寺	事業所	エンジン オイル	3 <sup>リットル</sup>	自動車工場のオイルタンクからエンジンオイルが漏れ、排水路から千滝川に流出した。
9	H26. 2. 6	緑川水系 木山川	上益城郡嘉島町井寺地先	事業所	重油	不明	工事現場の発電機に給油する際、重油が地面に漏れ、排水路から木山川に流出した。