

令和 2 年 1 月 2 1 日

大淀川水系江川における水質事故対応について（第 1 報）

令和 2 年 1 月 2 0 日（月）、大淀川水系の支川江川において、重油流出事故が発生し、宮崎河川国道事務所や宮崎県では、事故対応を行っています。宮崎河川国道事務所では、大淀川との合流点にある江川水門のゲートを万が一に備えて閉鎖していますが、油膜等の影響が見られないことから、午後 3 時にいったん水門を開け、水門付近の河川水を流出させ、再びゲートを閉鎖して今後の油流出に備えます。

○概要

1. 発 生 日 時：令和 2 年 1 月 2 0 日
1 1 時半頃 J A 宮崎中央職員が江川の流出を確認
2. 場 所：宮崎市高岡町上倉永
3. 大淀川水系大淀川一次支川江川
(大淀川との合流地点から約 3 km)
4. 事 象：ビニールハウスのボイラー配管腐食により重油が流出
5. 流 出 量：河川への流出量は不明

○対応状況

オイルフェンス設置	江川にオイルフェンス 8 箇所設置 バキューム処理、吸着マットにて回収中
江川水門のゲート閉鎖	大淀川への流出を防ぐため閉鎖。 ① 水門付近では、油膜は確認されていない。 ② 水門閉鎖のため、水門上流側の水位は上昇。 ③ 河川からのオーバーフローを防ぐため、水門を開け 油のない水を大淀川へ排水します。(貯まっている河 川水の量は 3, 2 0 0 m ³)

対応者等

国・県・市・上下水道局・消防・J A

○取水・環境への影響

宮崎市富吉浄水場は、ゲートを開閉した際、万が一に備え、一時取水を停止するが、給水への影響はない。

○ 大淀川水系水質汚濁防止対策協議会

(事務局) 宮崎河川国道事務所

TEL：0985-24-8221 (代 表)

副所長 岩崎 征弘 (内線 204)

占用調整課 課長 日野 裕二 (内線 341)

※問い合わせ先

【国】 水門付近での対応ほか全般。

【宮崎県】 江川内での対応

【宮崎市上下水道局】 水道の取水等について

