


# 堤防の緊急点検結果 概要図 <矢部川>

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。  
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。



- 点検結果(要対策) 凡例
- 堤防への浸透
  - パイピング
  - 流下能力の不足箇所
  - 水衝部の侵食に対する安全性

番号	河川名	延長	番号	河川名	延長
1	矢部川	0.11km	15	矢部川	0.15km
2	矢部川	0.43km	16	矢部川	0.20km
3	矢部川	0.15km	17	矢部川	0.45km
4	矢部川	0.45km	18	矢部川	0.20km
5	矢部川	0.35km	19	飯江川	0.20km
6	矢部川	0.11km	20	飯江川	0.20km
7	矢部川	0.06km	21	飯江川	0.14km
8	矢部川	0.14km	22	飯江川	0.05km
9	矢部川	0.24km	23	飯江川	0.05km
10	矢部川	0.54km	24	飯江川	0.22km
11	矢部川	0.06km	25	飯江川	0.04km
12	矢部川	0.15km	26	飯江川	0.10km
13	矢部川	0.10km	27	飯江川	0.06km
14	矢部川	0.05km	28	飯江川	0.04km

番号	河川名	延長
1	矢部川	0.20km

番号	河川名	延長
1	矢部川	0.15km
2	矢部川	0.80km

番号	河川名	延長	番号	河川名	延長	番号	河川名	延長
22	矢部川	0.18km	43	飯江川	0.35km			
23	矢部川	0.15km	44	飯江川	0.05km			
24	矢部川	0.55km	45	飯江川	0.21km			
25	矢部川	0.10km	46	飯江川	0.14km			
26	矢部川	0.53km	47	飯江川	0.05km			
27	矢部川	0.15km	48	飯江川	0.05km			
28	矢部川	0.07km	49	飯江川	0.22km			
29	矢部川	1.42km	50	飯江川	0.04km			
30	矢部川	0.08km	51	飯江川	0.10km			
31	矢部川	0.30km	52	飯江川	0.06km			
32	矢部川	0.04km	53	飯江川	0.70km			
33	矢部川	0.08km	54	飯江川	0.04km			
34	矢部川	0.10km	55	飯江川	0.30km			
35	矢部川	0.05km	56	飯江川	0.05km			
36	矢部川	0.20km	57	飯江川	0.80km			
37	矢部川	0.45km	58	飯江川	0.08km			
38	矢部川	0.20km	59	飯江川	0.57km			
39	飯江川	0.30km	60	飯江川	0.05km			
40	飯江川	0.20km	61	飯江川	0.05km			
41	飯江川	0.60km	62	飯江川	0.05km			
42	飯江川	0.20km						

<緊急点検結果>

(単位:km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の重 複除く)	内 訳			
			堤防への浸透	パイピング	流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対す る安全性
40.9	25.5	15.8	1.0	14.4	5.0	0.2