

平成 24 年 12 月 27 日

トンネル内の道路附属物等（重量構造物）の 一斉点検結果について

中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下事故を受けて実施した、トンネル内の道路附属物等（トンネルジェットファン等の重量構造物）に係る一斉点検結果をとりまとめたのでお知らせします。

記

1. 点検対象トンネル

道路附属物を有するトンネルのうち、トンネルジェットファンなどの重量物を有するトンネル

・国が管理するトンネル：22トンネル（全トンネル数108トンネル）

2. 点検内容・方法

アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音・触診等により道路附属物等の損傷や異常の有無を確認

3. 点検結果：

22トンネルのうち、3トンネルについて、附属物を定着するアンカーボルトの不具合が確認されましたが、安全上大きな問題はなく、速やかに補修など必要な措置を実施しています。（予定含む）（詳細は別紙参照）

<お問い合わせ先>

国土交通省 九州地方整備局 道路部

直通：(092)476-3533

道路管理課長 菅（内線4411）

道路管理課長補佐 谷川（内線4412）

【別紙】トンネル内の道路附属物一斉点検結果(重量構造物)

詳細精査中

番号	都道府県	路線	トンネル名	延長 (m)	ジェットファン (基)	その他 標識等(基)	点検結果	点検結果の詳細、応急対応の状況
1	福岡県	国道202号	福大トンネル(上り線)	870	2	0	不具合なし	
2	福岡県	国道202号	福大トンネル(下り線)	860	2	0	不具合なし	
3	福岡県	国道201号	新仲哀トンネル	1,365	6	0	不具合なし	
4	福岡県	国道201号	筑豊烏尾トンネル	1,544	5	0	不具合あり	不具合箇所:ジェットファン1基/全5基 不具合の内容:方向固定金具および吊金具アンカーボルトの異常 ・ボルト(2本/20本)ゆるみ 応急対応:ボルト交換(準備中)
5	佐賀県	国道203号	巖木トンネル	602	2	0	不具合なし	
6	長崎県	国道34号	新日見トンネル	1,055	5	0	不具合なし	
7	長崎県	国道497号	弓張トンネル	2,500	5	10	不具合なし	
8	熊本県	国道3号	二見トンネル	1,936	13	5	不具合なし	
9	熊本県	国道3号	新赤松トンネル	2,138	11	2	不具合なし	
10	熊本県	国道3号	新佐敷トンネル	2,919	13	0	不具合なし	
11	熊本県	国道3号	乙千屋トンネル	172	0	1	不具合なし	
12	熊本県	国道3号	花岡トンネル	497	0	1	不具合なし	
13	大分県	国道10号	中の谷トンネル	897	12	0	不具合なし	
14	宮崎県	国道220号	新鶴戸トンネル	875	2	0	不具合なし	
15	宮崎県	国道220号	日南富士トンネル	1,386	2	0	不具合なし	
16	宮崎県	国道220号	堀切トンネル	1,489	2	0	不具合なし	
17	鹿児島県	国道220号	郷之原トンネル	660	2	1	不具合なし	
18	鹿児島県	国道10号	鳥越隧道	367	4	0	不具合なし	
19	鹿児島県	国道3号	武岡トンネル	1,506	4	6	不具合あり	不具合箇所:吸音板1カ所/全2カ所 不具合の内容:吸音板アンカーボルトの異常 ・ボルト(1本/4本)ゆるみ 応急対応:ボルト交換(準備中)
20	鹿児島県	国道3号	大里トンネル	1,235	3	0	不具合あり	不具合箇所:ジェットファン1基/全3基 不具合の内容:吊金具アンカーボルトの異常 ・ボルト(1本/20本)ゆるみ 応急対応:ボルト落下防止対策
21	鹿児島県	国道3号	金山トンネル	1,378	5	1	不具合なし	
22	鹿児島県	国道3号	都トンネル	809	2	0	不具合なし	