


安心して暮らせる  
ふるさとの21世紀を




北川激特事業

# 玄内川水門


建設省延岡工事事務所

# 北川からの逆流

五ヶ瀬川水系北川の下流部で一度分派し、再び北川に合流している派川友内川。その合流点がある延岡市ニツ島町、牧町では、大雨が降ると増水した北川の水が友内川に逆流して、家屋や事業所などが浸水するという被害が頻発していました。特に、平成9年9月16日の台風19号通過時は、記録的な集中豪雨による出水で同地区は町のほぼ全域が浸水し、大きな被害が発生しました。



■友内川水門事業位置図



# でふるさとが水浸しに！

## 九州全域にさまざまな被害をもたらした台風19号

平成9年9月、台風19号の影響により降り出した雨は、13日から15日かけて累計雨量100～200ミリ、16日には場所によって500ミリを越える雨を記録。極めて短期間に集中した大雨となりました。このため五ヶ瀬川水系北川流域でも、各観測所でそれまでの最高水位を越える水位を記録。流域各地は河川の氾濫や内水・外水による浸水などの被害に見舞われました。

平成9年9月16日、私たちのふるさとがこんな姿に！



平成9年9月16日大出水  
in 友内川流域




■ニツ島町と大武町の浸水被害状況

地 区	冠水面積(ha)	平均浸水深(m)	床上浸水(戸)	床下浸水(戸)	浸水家屋(戸)
友内川右岸地区	324	0.8	585	464	1049
ニツ島町	77	1.5	21	47	68

もし、再びこんな大雨が降ったら、流域は…  
そこで!

# 北川からの逆流 をシャットアウト!

五ヶ瀬川水系北川の下流部で一度分派し、再び北川に合流している派川友内川。その合流点がある延岡市ニッ島町、牧町では、大雨が降ると増水した北川の水が友内川に逆流して、家屋や事業所などが浸水するという被害が頻発していました。特に、平成9年9月16日の台風19号通過時は、記録的な集中豪雨による出水で同地区は町のほぼ全域が浸水し、大きな被害が発生しました。



## ■友内川水門事業位置図



## 激特事業とは？

正式名称は「河川激甚災害対策特別緊急事業」。国や県が管理する河川において、激甚なる災害が発生したとき、再びこのような災害が起こらないようにするために、特別に、緊急にその対策を行なうための事業のことです。五ヶ瀬川水系北川では、築堤や水門の新設を建設省（直轄区間：川島橋より下流）により進められています。（※川島橋より上流は宮崎県により進められています。）

事業期間 平成9年度～13年度

事業費 190.5億円（直轄区間：約119億円、補助区間：約71.5億円）



## 延岡市ニッ島町、

# 牧町を水害から守るために友内川水門が誕生します！

### 友内川水門完成イメージ




### 周辺環境に配慮した友内川水門

友内川水門は、周囲に広がる緑豊かな山々との調和を考え、素材や色彩などを決めています。


### 水門のしくみ



正面図



縦断図



### 友内川 水門諸元

設置位置 北川右岸OK600+500付近  
 流域面積  $A=4.40\text{km}^2$   
 計画規模  $W=1/30\text{年}$   
 計画流量  $Q=70\text{m}^3/\text{s}$   
 市道名 牧ニツ島線  
 市道計画 第3種4級

友内川水門や  
北川激特事業に関する  
お問い合わせは

建設省延岡工事事務所

**☎0982-31-1155**

〒882-0803 延岡市大貫町 1丁目 2889