

【情報提供】

H27.9.2発生：肝属川水系始良川油類流出事故について

大隅河川国道事務所 河川管理課

発生日時：H27. 9. 2 12:00頃

発生場所：肝属川水系始良川右岸3k700赤之迫排水樋管付近にて油類が流出。

（油類とは：ガソリン・重油・軽油・廃油・食品油など）

※月見橋より下流：吾平中学校グランド付近川側

発見者：国土交通省職員

流出原因：不明（消防・警察との現場検証の結果、河川へ油類の直接投棄と推定）

消防及び警察・自治体のご協力も頂き、現場での調査を行い発生場所を特定し、流出した油類については、当所にてオイルフェンス・マットを設置し回収を行いました。



関係各所のご協力も頂きながら今回は迅速に対応することができましたので、河川環境や下流域への被害を最小限に留めることができました。

【お願い】

油類(危険物)等に限らず、ゴミ類を河川等へ投棄することは法令等で禁止されております。油類・ゴミなどが河川へ流出した場合は、河川環境(生態系)や下流域の河川利用者などへ重大な影響を与えることとなりますのでご理解頂きますようお願いいたします。

河川や堤防で油類の流出等、異常を発見した場合は、以下までご連絡ください。

連絡先：0994－65－2541(代表)



発生場所・対策状況
(赤之迫排水樋管)



河川への流出状況



下流での対策状況
(オイルフェンス)