

肝属川河口付近の水質事故について

○肝属川の第1有明橋（東串良町柏原地区付近）付近で油膜が確認されました。（別添図参照）

○肝属川水系肝属川左岸 第1有明橋（東串良町柏原地区地先）付近に係留中の船舶が転覆し、油が河川に漏れている模様。

○肝属川水質汚濁防止連絡協議会の構成機関（東串良町、肝付町、大隅地域振興局等）には、事務局から連絡済み。

○対策として維持業者による対応中。

○現時点で魚のへい死等の被害情報はありませぬ。人的被害はありませぬ。

1. 発見日時 : 令和4年9月23日(金) 15時00分頃

2. 発生場所 : 肝属川水系肝属川 左岸 第1有明橋付近

3. 発生原因 : 係留中の船舶が転覆し、油が河川に流出

<問合せ先> 肝属川水質汚濁防止連絡協議会事務局

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所

副所長（河川・砂防）

しもむら しんいちろう

下村 慎一郎（内線204）

河川管理課長

たはら ひでき

田原 秀樹（内線331）

電話0994-65-2541 FAX0994-65-9630

令和4年9月23日 肝属川の油流出箇所位置図

別添図



鹿児島県東串良町柏原地区周辺