

水質事故発生について（肝属川）

平成23年11月22日16時50分頃肝属川三号排水路流出口（肝属川 20k 800）付近で油流出とみられる水質事故が発生しました。流出源については、調査を行いましたが、日没のため確認が取れませんでしたので明日、再度調査を行う予定です。現在、油の流出は止まっている模様です。


事故対策として、18時40分現在、オイルフェンスを河原田橋付近（肝属川 13k 600）に設置しています。

【問い合わせ先】

肝属川水系水質汚濁防止連絡協議会 事務局

国土交通省	大隅河川国道事務所	榎田 範男
	河川管理課	小林 保
		黒木 克明

〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1
電話：0994-65-2541（代） FAX：0994-65-2996



位置図

下谷川合流点下流部の改修
及び沢尻橋の架替え

鹿屋市役所
吾平総合支所

大浦雨量観測所

朝日橋水位・流量観測所

鉄道橋水位観測所

大臣管理区間

田崎大橋水位・流量観測所

大始良雨量観測所

大臣管理区間

鹿屋市

鹿屋出張所
大隅地域振興局

鹿屋雨量観測所

大正橋水位・流量観測所

馬込橋水位観測所

始良橋

始良町

始良平

始良川

始良橋

始良町

始良平

始良川

始良橋

始良町

始良平

始良川

始良橋