

【相談内容】

No64.橋梁の診断方法と措置について

○主桁に損傷（橋軸方向のひび割れ、さび汁を含む遊離石灰）が見られる橋梁の診断方法と措置（橋面防水工等）について

【助言内容】

- ひび割れ発生要因としては「主鉄筋の腐食」「シースのかぶり不足」「ASR」など色々考えられるが、まずは損傷原因を究明することが重要
- 損傷要因の排除が不十分なまま、補修などを行うと、再劣化を招く可能性が考えられるため、要因の排除を行うことが重要