

## 竜門ダム異常無し

竜門ダム地震時の点検を実施しました

■ 10月5日23時33分に熊本地方を震源とする地震が発生しました。竜門ダムが位置する菊池市周辺においては、菊池市旭志において震度5強を観測しましたので、地震時におけるダム点検※1を実施しました。

◎ 今回の地震によるダム地点の地震動最大加速度：14.0gal

◎ 点検の実施日時

1次点検※2：10月6日(木)0:15～10月6日(木)2:03

2次点検※3：10月6日(木)7:00～10月6日(木)16:20

◎ 点検の結果、ダム本体及びダム管理用機器、並びにダム周辺に異常は認められませんでした。

※1：竜門ダムでは周辺の地震観測所において震度4以上を観測、もしくはダムに設置された対象地震計において2.5gal以上を計測した場合に地震時ダム点検を実施します。  
今回は菊池市旭志にて震度5強を観測したため、ダム点検を実施しました。

※2：地震発生直後に、主に目視による外観点検を行います。

※3：1次点検に引き続き、機器計測等による点検を行います。

なお、点検内容については下記のとおりです。

- ①ダム外観、②ダム内監査廊の状況（点検用通路）、③クラックの発生状況
- ④ダム変位、⑤漏水量、⑥電気・通信設備、⑦機械設備の動作状況、
- ⑧ダム周辺車両巡視

### 問い合わせ

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所  
工事品質管理官 大野

TEL 0968(44)2171  
内線 302

竜門ダム管理支所長 久保

TEL 0968(27)1120  
内線 6321