


ヘリによる霧島山(新燃岳)上空からの現地調査の結果

平成23年2月16日から17日の降雨後の18日に御鉢、新燃岳周辺、溪流をヘリ調査しました。
前回調査の2月13日状況と比較し、山腹や溪流に変状は確認されませんでした。



御鉢 平成23年2月13日12時頃撮影



新燃岳 平成23年2月13日12時頃撮影



御鉢 平成23年2月18日15時頃撮影



新燃岳 平成23年2月18日15時頃撮影

◆2月18日(金)に第7回ヘリ調査を実施



新燃岳火口(H23.2.18)



新燃岳

高千穂峰付近の降灰状況(H23.2.18)



新燃岳火口(H23.2.18)



新燃岳

高千穂峰付近の降灰状況(H23.2.18)

◆2月18日（金）に第7回ヘリ調査を実施

祓川第1砂防堰堤緊急除石状況(H23.2.18)



荒州内川下流緊急除石状況(H23.2.18)



高千穂第2砂防堰堤



高千穂第2砂防堰堤緊急除石状況(H23.2.18)

高千穂川



高千穂第3砂防堰堤緊急除石状況(H23.2.18)