



# 佐伯河川国道事務所 ホットニュース

佐伯河川国道事務所ホームページ  
<http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/>

## 道路法面のモルタル吹付背面で空洞化が進行か ～道路防災ドクターと合同で危険箇所を診断～



モルタル亀裂箇所



事務所・出張所の職員



今年1月17日、事務所・出張所の職員らが道路防災ドクター<sup>※1</sup>や防災エキスパート<sup>※2</sup>と合同で、道路災害に関わる危険箇所を現地で診断しました。今回の診断箇所は国道10号、57号の道路法面部で、モルタルの剥落や亀裂の進行が経年的に確認される箇所です。

当日は学識経験者の岩盤・構造・土質などの専門的な知見から、亀裂の進行状況や今後の対応方針などの詳しい助言や指導を頂きました。また、診断箇所の地形地質に熟知した防災エキスパートの説明も加わり、診断の支援にもなりました。

※1 災害発生時や必要に応じて各種指導や助言を頂く学識経験者  
 ※2 公共土木施設等の整備・管理等について豊富な経験を持ち、災害発生時等において復旧の支援を行うボランティア

### 発行及び問い合わせ先



国土交通省九州地方整備局  
 佐伯河川国道事務所 道路管理課  
 〒876-0813 大分県佐伯市長島町4丁目14-14  
 TEL : 0972-22-1880  
 FAX : 0972-23-2726

河川と道路のライブ映像がご覧いただけます。  
 URL ⇒ <http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/>



佐伯河川国道事務所  
 〒876-0813  
 大分県佐伯市長島町4丁目14-14  
 ☎0972-22-1880(代)

