

テックドクターによる現地診断 (佐賀県武雄市大字犬走踊瀬地区(踊瀬視距改良))

- ・法面にクラックとその背後斜面に緩みブロック確認されたため、テックドクターに現地診断をしていただき、意見を伺った。
- ・開催日:令和5年7月4日
- ・参加者:TEC-Doctor(福岡大学 佐藤研一教授)、佐賀国道、武雄維持出張所

● テックドクターによる現地診断・検討会



【TEC-Doctorの見解】

○現地状況から、変状原因には以下が想定される。

- ・降雨に伴い緩んだ土塊が滑動

○対策案

- ・応急対策:クラック部にシート養生し、拡大を防止する。
- ・恒久対策:緩んだ土塊を取り除き安定化させる。
緩みブロックが残る範囲は、法枠工で抑止する。