


令和7年5月24日大雨

○(被害状況)・・令和7年5月24日の大雨により、国道220号において、法面より土砂が車道に流入し、通行に影響をもたらした。

○(対応状況)・・国道220号26k800付近での土砂流入に伴い、折生迫交差点において通行止めにとまなう迂回路案内を行った。



(株)金本組
代表者 氏名 高木 瞭

現地到着後、速やかに状況を確認し、安全確保のため交通規制を実施しました。



渋滞や混乱を避けるため、通行車両に対して簡潔かつ的確な案内を心がけました。


地域住民の皆さまのご理解とご協力のおかげで、スムーズに誘導を行うことができました。

○(被害状況)・・令和7年5月24日の大雨により、国道220号において、法面より車道に土砂が流入し、通行に影響をもたらした。

○(対応状況)・・国道220号26k800付近での土砂流入に伴い、折生迫交差点において通行止めにとまなう迂回路案内を行った。







建設サービス(株)
現場代理人 中村 憲二氏

○国道220号線26k800付近(日南維持管内)にて、大雨による車道への土砂流入発生連絡が有り、伊比井～小内海間の通行止めに伴い、国道220号線日南方面への交通機能が停止した為、国道利用一般者が混乱しない様、災害協力業者と協力して通行止め規制解除の間迄、トラブルや交通事故が無い様、通行止め看板を設置し迂回路案内に努めた。

- (被害状況)・・令和7年5月24日の大雨により、国道220号において、法面より車道に土砂が流入し、通行に影響をもたらした。
- (対応状況)・・国道220号26k800付近での土砂流入に伴い、宮崎市小内海において通行止めの交通誘導作業を行った。



龍南建設(株)
高見 秀真

- ・国道220号は沿岸地域の生活と観光の両面から県央と県南をつなぐ重要な路線であり、大雨等の異常気象時には落石や土砂崩れの危険性が非常に高いことから事前通行止め等の規制が行われます。
- ・今回、道路への土砂流入が発生し通行止めを行いました。その状況が利用者からは見えないため、通行止めの理由を説明する際、丁寧な説明が必要とされ、利用者が安全に迂回していただく為の案内に苦労しました。
- ・地域社会への貢献、国道利用者の安全を確保するため対応にあたった社員全員がやるべきことを理解し行動したことで迅速かつ適切な対応ができたと思います。

- (被害状況)・令和7年5月24日の大雨により、国道220号において、車道に土砂が流入し通行に影響をもたらした。
また、法面上部においても不安定な転石が確認され、撤去完了までの期間、交通規制を実施した。
- (対応状況)・国道に流入した土砂の撤去及び法面上部の転石は小割運搬等を行い、早期の交通解放に努めた。

位置図



現地状況





土砂流入状況



活動写真等





富岡建設 株式会社
高山 喜行

○大雨に伴う国道への土砂流入について、出張所から連絡を受け、速やかに現場確認を実施した。

○現場は堰堤のある沢から、約25m3程度の土砂が車道に流入している状況であった。

○直ちに出張所に連絡し、内海から伊比井間での全面通行止め規制を実施。流入した土砂撤去を開始し、5時間後の20時に片側交互通行にて開放した。

○その後、法面上の不安定な転石除去等を実施し、発生から1.5か月後に全面開放に至った。

○早期の交通解放に向けて迅速な対応を行った。