

●H27. 6. 4日(木) 噴火後の降雨による土砂流出状況を調査するため、金尾整備局長をはじめ国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所の土砂災害専門家によるヘリ調査を実施



▲ 写真や図面等で状況把握をする金尾整備局長



▲ 噴火状況や土砂流出状況を調査・記録



▲ 土石流の発生状況（向江浜川）



▲ ヘリ調査結果を記者会見する土砂災害専門家