

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成24年11月 8日19時30分発表 九州地方整備局 武雄河川事務所

## 松浦川水系厳木川における 水質事故発生について(第2・最終報)

平成24年11月 8日(木)14:50頃、松浦川水系厳木川(厳木バイパス岩屋 インター付近)において、油流出による水質事故が発生しました。

## 1. 概 要

·発生(発見·通報)日時:平成24年11月 8日14:50頃

• 発生場所 : 佐賀県唐津市厳木町岩屋地先

松浦川水系厳木川左岸6k付近(直轄管理区間)

・発見(通報)の状況 :通報者(地域住民)→唐津市→武雄河川事務所

・原因物質及び量 : 不明 リットル 程度) (

・流出の範囲 :調査中 付近 川幅 m程度 k ~

・事故原因及び原因者:不明

2. 対応(対策)の状況

· 参 集 機 関 :国交省、唐津市、唐津市消防本部

・対策の概要 :本山堰にオイルフェンス設置済み、吸着マットで回収中。

大事を取り田頭橋付近にてオイルフェンス・吸着マッ

ト設置済み

- 今後の予定 :新たな流出はなし。

オイルフェンスで油の流下は止めている。明朝から現地

確認のうえ吸着マットの回収を行い対策終了とする。

3. 取水・環境への影響

・取水停止の予定 : 唐津市中山上水場24時~8時間監視員不在となるため、

大事を取って取水見合わせ。なお、給水等には影響なし。

魚等のへい死 :なし

## 【問い合わせ先】

六角川·松浦川水系水質保全対策協議会 九州地方整備局 (国土交通省 武雄河川事務所)

> 野坂 副所長 正 建設専門官 柳井 博文

TEL 0954-23-7934(事務局直通)