

平成24年9月5日14時30分発表

九州地方整備局
武雄河川事務所

松浦川水系大曲川における 水質事故発生について（第3報・最終報）

平成24年9月5日（水） 8:15頃、松浦川水系大曲川において、パワーショベル転落による水質事故が発生しました。

1. 概要

- ・発生（発見・通報）日時：平成24年9月5日 8:15頃
- ・発生場所：佐賀県武雄市山内町宮野
松浦川水系大曲川（武雄市管理区間）
付近にある施設 多目的スポーツ広場横
- ・発見（通報）の状況：通報者→杵藤地区消防本部→武雄河川事務所
- ・原因物質及び量：軽油（25リットル程度）
- ・流出の範囲：発生箇所から大野浄水場（狩立川）約900m
- ・事故原因及び原因者：パワーショベルによる転落事故（操作ミス）
オペレーターがケガをしている（警察情報）

2. 対応（対策）の状況

- ・参集機関：国交省、武雄市、武雄土木、消防署、
- ・対策の概要：オイルフェンス、オイルマット設置中（2箇所）
◎浄水取水口直上（オイルフェンス1箇所、オイルマット投入）
◎浄水場上流600m区間 中和剤散布

<消防署対応>

- ◎事故現場下流（約10m）オイルフェンス1箇所、オイルマット投入（国交省）
- ・現地状況：事故現場からの油の流出は止まっている
・流下中の油は、2箇所のオイルフェンスで止めている（設置完了）
・取水口付近には、念のためオイルマット投入
・取水口より河川下流には油の確認はできない
・オイルフェンスは念のため、継続して設置

3. 取水・環境への影響

- ・取水停止の予定：有り（武雄市大野浄水場） 9:10～
- ・断水等への影響：取水停止後半日程度は、断水なしの見込み
再開予定は状況を見て、重機の引き上げを確認後、午後からの予定

午前中に重機（バックフォウ）が撤去されたため、現地を確認したところ、オイルフェンスに一部油が見られるが、取水に影響はないため、13:45に取水を再開した（武雄市水道課）

・魚等のへい死：無し

【問い合わせ先】

六角川・松浦川水系水質保全対策協議会 事務局
（国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所）

副所長 野坂 のさか ただし 正 建設専門官 柳井 やない ひろふみ 博文

TEL 0954-23-7934（事務局直通）