

第二回 瀬目トンネル検討委員会 委員会資料

目次

1	地盤検討委員会議事要旨及び今後の調査計画	P1~2
2	第一回委員会以降の状況報告	P3~6
3	第一回委員会結果とその対応	P 7
4	トンネル中心線測量	P 8
5	光ファイバー計測器の点検結果	P 9
6	亀裂密度	P 10
7	重点監視クラックの選定	P 11
8	応急対策実施状況	P 12
9	今後の調査及び管理・応急対策	P13~14