

平成30年度・水質事故発生（通報）状況

No	発生年月日	河川名	場 所	汚 濁 源 (原因者)	汚濁物質	流出量	対策状況	対応者	備考
1	H30.4.5	白川	西区蓮台寺	個人	ガソリン	少量	・転落車両から油が漏れ出し、白川本川水面に油膜発生 ・万国旗型フェンス、オイルフェンス及び吸着マットを設置し回収	消防、警察、国	
2	H30.5.16	仁子川 浜戸川	南区城南	個人	エンジン オイル	60 リットル	・個人が自宅敷地内のタンクに廃油を溜めて保管。タンクが劣化して亀裂が入り漏洩。廃油が水路から河川（仁子川）へ流出 ・万国旗型フェンス、オイルフェンス及び吸着マットを設置し回収	消防、熊本市、熊本県、国	
3	H30.6.20	御船川	御船町小坂	不明	油	少量	・御船町小坂地内の水路内ヒューム管から油類が流出 ・オイルフェンスと吸着マットを設置し回収	御船町、保健所、警察、国	
4	H30.7.25	天明新川	熊本市南区流通団地	不明	油	少量	・水路から天明新川へ油が流出 ・オイルフェンス、吸着マットを設置し回収	熊本市、消防、熊本県	
5	H30.8.6	浜戸川	南区城南	不明	—	—	・魚の斃死（数十匹） ・流出物質なし。酸欠による斃死と判明	熊本市、熊本県	
6	H30.10.9	水路	南区御幸笛田	企業	軽油	少量	・軽油をドラム缶からポリタンクに移す際にこぼし水路へ流出 ・河川への流出はなく収束したため、オイルフェンス等の設置なし	熊本市、消防、警察	
7	H30.10.22	水路	宇土市椿原	個人	重油	200 リットル	・ビニールハウス暖房用重油が漏れて暗渠から水路へ流出 ・水路にオイルフェンス、吸着マットを設置し回収	宇土市、消防、保健所、警察	
8	H31.2.6	船場川	宇土市松山	企業	油	少量	・企業敷地内（屋外）に置かれていた機械から流出 ・機械を屋内に移動。オイルフェンス、吸着マットを設置し回収	宇土市、消防、保健所、警察、熊本県	
9	H31.3.28	水路	南区奥古閑	個人	エンジン オイル	少量	・車輛が水路に転落しエンジンオイルが流出 ・水路内に万国旗型フェンスを設置し回収	熊本市、熊本県、消防、警察	