

水質事故対策

～河川に油が流れたら大変です～

白川・緑川水質保全協議会

農業用ビニルハウスのボイラー燃料漏れ等の事故が多く発生しています
オイルピットの設置が義務づけられていますが…

油流出事故の発生は、オイルピットを設置してないところで多く発生しています

農業用ビニルハウスの燃料タンクが台風で倒れて、重油が流出した。



事業所のボイラー用燃料(重油)が漏れた事故。



建物解体工事でボイラー用タンクを撤去中、残っていた重油が流出した。

