

**冬に備えましょう。
水路・河川への油流出事故に注意！！**

発信元

白川・緑川水質保全協議会

事務局 熊本河川国道事務所 河川管理課

油等の流出事故を未然に防ぎましょう。
農業用ビニールハウスの重油タンクや送油管からの油もれが発生しています。
これから寒くなると、古くなった送油管の亀裂により、油漏れが発生することがあります。
冬に向けて、タンク・送油管の点検を行うよう、関係者への周知をお願いします。

**農業ハウス用重油
の流出に注意してく
ださい！！**

送油管の老朽化による亀裂



オイルフェンス設置

土に油がしみ込んだ場合は、土の入れ替えをお願いすることもあります。

古いドラム缶からの漏れ出し



オイル吸着マットでの処理



油流出事故が起きると、市町村、県、国、消防、警察、保健所等の関係者が対応し、オイルフェンス、オイルマット等で処理します。
その費用は**原因者の負担**となり、**数万円から数十万円**と多額なものになります。

☆油流出事故を起こさないように万全の注意をお願いします☆とともに、**油流出事故が起きた場合には、拡散防止のため、迅速な対応と措置が肝要**ですので、**関係機関への万全の連絡体制に努めましょう。**

事務局までいろいろな情報をお寄せください。

宛先: mashita-s8910@qsr.mlit.go.jp

問合わせ: 白川・緑川水質保全協議会 事務局 熊本河川国道事務所 河川管理課

担当: 河川管理課 益田(TEL096-382-1136)

白川・緑川水系内の市町村、県機関、消防機関からの情報をお待ちしています。

【記事の詳細については、発信元に問い合わせ下さい。】