

道の相談室への主な相談・通報内容及び回答(平成25年5月)

受付日	路線	都道府県名	市区町村	相談対象名	相談内容	回答・対応内容又は対応未完了理由
5月1日	国道202号	佐賀県	唐津市北波多行合野	落下物・清掃	タヌキらしき動物の死骸がある。	25.5.1アナグマの死骸回収(対応:維持業者)
5月1日	国道389号	熊本県	荒尾市四ツ山町2	道路異状(付属物)	マンホールの蓋がマンホールから3m程度離れた場所にあり、蓋が無い状態である。	1日荒尾市より対応完了の連絡あり
5月3日	国道3号	福岡県	太宰府市坂本	道路異状(付属物)	道路に設置してある、クッションドラムが壊れて、破片が第一通行帯に飛び散った状態です。	5/3 維持業者にて回収済み(87k400 L)
5月4日	国道443号	熊本県	上益城郡甲佐町	道路異状(車道)	車道の横断歩道上に陥没(直径20cm幅15cm)が見られます。	4日対応完了の連絡あり。
5月6日	県道26号	宮崎県	宮崎市下北方町	道路異状(車道)	倒木が片側車線を塞いでいる。	宮崎土木・緊急連絡先に対応依頼。6日に枝(車道にはみ出ている部分)を伐採し、7日に幹を伐採したとのこと。
5月9日	国道3号 南九州西回り自動車道	熊本県	八代市二見赤松町	落下物・清掃	トンネル内に、白い車のボンネットが落ちている。	5/9 維持業者にて回収。
5月10日	県道64号	福岡県	京都郡みやこ町勝山浦河内	標識・標示	トンネル坑口付近に設置してある情報板が有る。事故発生と掲示してあるが、トンネル内では事故がなかったので連絡した。	2013年5月10日田川県土整備事務所へ対応依頼。5月10日現地調査。情報板の事故発生表示を手動で削除した。現在、誤表示の原因を調査中との報告があった。
5月11日	国道497号 西九州自動車道	長崎県	佐世保市竹辺町	交通安全	車が故障し、路側帯へ停車しています。レッカー車の手配を行っております。	5/11 国交省パトロール車着、誘導、故障車レッカー車にて退去。
5月12日	国道208号	熊本県	熊本市北区植木町平原	道路異状(歩道)	歩道に雑草が繁茂している。	5/13 現地調査実施。歩道に雑草が繁殖している。(残歩道幅60cm)小学校の通学路にもなっているため、道路維持工事にて優先順位を高めて除草を行う。(5月中)
5月13日	国道3号	鹿児島県	阿久根市大川	道路異状(車道)	ポットホール(推定径50センチ、深さ3センチ)がある。2トントラックで走行すると時速60キロではわからないが、80キロだと「ゴトン」というショックを感じる。	当該箇所を調査した結果、10cm四方深さ2～3cmのポットホールがあったため、部分補修を行った。浅い不陸があり、支障ないと思われるが、維持のトラックを法定速度で走らせ状況の確認を行う。
5月13日	国道10号	宮崎県	宮崎市高岡町浦之名	除草・剪定	国道10号から市道に右折で入る際(都城向き)に道路がカーブなので対向車が木の枝で見えず危険です。周辺の伐採を願います。	5/15 維持業者にて草の除草及び木の枝の伐採完了。
5月14日	国道34号	長崎県	東彼杵郡東彼杵町三根郷893-1	工事	道路を規制して工事を行っているが、工事時間は8:00からの規制ですか。8:00過ぎから規制して工事をしているので、通勤時間と重なり渋滞している。よく確認はしていないが当初より8:00なら仕方がないが、早く開始しているのなら業者を指導してほしい。	5/14 東彼杵町下水道の占有業者が工事を実施。東彼杵町下水道の三根氏へ指導。
5月16日	国道10号	宮崎県	児湯郡新富町上富田	道路異状(付属物)	日向大橋の銘板の入った柱がひびが入り倒れかかっている。	5/16 親柱の補修完了。
5月20日	国道218号	宮崎県	延岡市北方町	道路異状(付属物)	中央分離帯のポールが3本折れて道路に落ちている。	延岡土木・管理担当に対応依頼。回収完了の報告あり。

道の相談室への主な相談・通報内容及び回答(平成25年5月)

受付日	路線	都道府県名	市区町村	相談対象名	相談内容	回答・対応内容又は対応未完了理由
5月23日	国道201号	福岡県	篠栗町椿黒	道路異状(車道)	右折レーンを曲がっている最中にドーンドーンと音がしてかなりの衝撃がありました。一度現地確認した方がいいと思い電話しました。	5/23 維持業者にて路面補修済み(8k140L)
5月25日	国道3号 鹿児島バイパス	鹿児島県	鹿児島市 田上6丁目14	道路異状(付属物)	トンネル内の非常電話に設置されているライトがほとんど全て消灯している(3週間ほど前から)。	非常電話の所在を示す照明が消灯していた。非常電話の機能に支障はない。27日～28日にかけて点検及び球替えを行った。球替えでも点灯しない2基については、調査・修理を予定。
5月28日	国道203号	佐賀県	唐津市 厳木町牧瀬	落下物・清掃	車道に斜面より泥水と小石が幅5m程溢れている。	H25.5.28 土による排水路の詰まりが原因。土の除去作業を実施。H25.5.29 作業完了(対応:維持業者)
5月29日	国道57号	熊本県	菊池郡 菊陽町原水	落下物・清掃	第一通行帯に、段ボール箱(成形状態1m立方体)が落ちている。	5/29 維持業者にて撤去完了。
5月31日	県道367号	宮崎県	宮崎市 恒久	落下物・清掃	工事でダンプカーが頻繁に出入りしていますが、道路が泥だらけで埃もすごいです。一応、タイヤは洗浄しているようですが、業者を指導して欲しい。	宮崎土木・管理担当に対応依頼。工事は、県道沿いの大型店舗立地に伴うものとのこと。工事の責任者に対して、路面の清掃及び工事車両の泥落としをするよう伝えた。