

**【第 7 報】E10東九州自動車道 佐伯堅田IC～蒲江IC（佐伯市青山地区）の
法面崩壊に伴う応急復旧状況について****1 7 : 3 0 現在**

台風15号接近に伴う大雨により、E10東九州自動車道 佐伯堅田IC～蒲江IC（佐伯市青山地区）において発生した法面崩壊の状況について、緊急災害対策派遣ドクター（TEC-DOCTOR）の現地調査結果を踏まえながら、24時間体制で応急復旧工事を進めています。引き続き、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

1. 災害発生確認日時： 令和7年9月4日（木）22時30分
2. 災害復旧箇所： 佐伯市青山地区（E10東九州自動車道内）
3. 被災規模： 法面崩壊 延長約25m、高さ約20m
4. 人身・物損被害： 人身・物損被害なし
5. 通行止め箇所： E10東九州自動車道
佐伯堅田IC～蒲江IC（上り車線：大分方面）延長15.3km
6. 通行止め解除時間： 令和7年9月6日（土）の午前中目途
※天候や復旧作業の状況次第で多少時間が変更となる場合があります。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所

電話：0982-31-1240

道路管理課長 今村 直人（いまむら なおと）

計画課長 藤田 武（ふじた たけし）

事務所HP <http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/>事務所X https://x.com/mlit_nobeoka


位置図

佐伯市青山地区 法面崩壊状況図 (189k660付近)

左伯市大字青山

1560-2
池田静男

断面図



至
蒲江 IC (宮崎方面)

至
佐伯堅田 IC (大分方面)

法面崩壊状況写真



H=約20m

法面崩壊

L=約25m

1561-1
山口忠義

位置図

E10 東九州自動車道(佐伯堅田IC～蒲江IC)

