

川内川の情報

をお伝えします

京町出張所だより

NO. 26

H26.9.24

〔発行〕 国土交通省
川内川河川事務所
京町出張所

地域情報

◎えびの市内の小学生が水質・水生生物調査を実施しました

えびの市内の小学校の児童が水質・水生生物調査を実施しました。この調査は、川の状態を調査するために、水の透視度確認やパックテスト(薬品)を使った簡易な水質調査、川に生息している生物を調査し水質を調査するものです。調査は、川内川本川と支川で計6地点行い、「きれいな水」や「ややきれいな水」という判定が多かったようです。

調査中は、普段なかなか入らない川の中ではしゃぐ子や、一生懸命石に張り付いている水生生物を探す子がいるなどみんな元気いっぱい調査を行いました。



透視度確認状況



水質調査状況



水生生物調査状況

この調査を通じて、川の大切さを実感してもらい川内川をきれいに守っていただければと思います。

◎不法投棄が確認されます

最近河川敷にゴミが捨てられていることがあります。不法投棄は、廃棄物処理法で禁じられており、ゴミを捨てた人が特定できる場合は、警察への通報を行っております。不審な行動をしている人を見かけたら、京町出張所又は警察へご連絡下さい。河川敷や堤防は散歩等で多くの人利用されています。皆さんが快適に過ごすためにもマナーある行動や心がけで川内川を守りましょう。



工事情報

◎河川内の工事に着手します

梅雨～台風期にかけて、洪水時の影響等を考慮して河川内の一部工事を一時中断していましたが、**9月下旬より、河川内の工事に着手**します。また、引き続き堤防の除草も行います。

今回、既に着手している堆積土砂掘削、堤防舗装補修工事について紹介します。

堆積土砂掘削



洪水時に河川敷まで水位が上がると河川敷に少しずつ土砂が堆積していきます。堆積が進行すると、洪水時流れの阻害になるため、堆積土砂を撤去しています。

撤去した土砂は、湯田橋下流右岸側堤防の拡幅に再利用しています。



堤防舗装

堤防は、入手が容易なことなどから主に土を材料として使用していますが、水が侵入により弱くなるという弱点を持っています。そのため、堤防道路のひび割れが多い区間の舗装のやり直しを行っています。



工事区間：

鶴丸橋～亀沢橋(左岸側)

亀沢橋～下真幸橋(右岸側)

川北川合流点～新加久藤橋(右岸側)

榎田橋～加久藤橋(左岸側)

工事に伴い、堤防の通行止め等出てきますが、地域の皆様のご協力をお願い致します。

「京町出張所だより」はホームページに掲載されています

川内川の出来事や工事(えびの市)などの情報を、住民の方々に提供するために「京町出張所だより」を発行しています。市役所窓口等においてあります。

また、川内川河川事務所ホームページ(新着情報&お知らせ)でも閲覧できます。

川内川に関する情報、意見などお寄せ下さい。

(ホームページアドレス)

<http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/>

川内川についてのご意見・要望等はこちらへ

えびの市大字向江 1008-9

国土交通省川内川河川事務所

京町出張所 電話：0984-37-1151



京町出張所 庁舎