

テックドクターによる現地診断 (長崎県雲仙市小浜町富津地区)

- ・防災点検箇所のうち、ランクダウン候補(要対策→カルテ対応)箇所について、テックドクターに現地診断をしていただき、意見を伺った。
- ・開催日:令和6年1月17日
- ・参加者:TEC-Doctor(長崎大学 蔣^{じゃん}副学長 杉本准教授 九州大学 三谷教授)、長崎河川国道事務所、小浜維持出張所

● テックドクターによる現地診断



【TEC-Doctorの見解】

- ・ランクダウン候補(要対策→カルテ対応)箇所については、対策が完了しており、ランクダウンすることで了解。
- ・巨石に設置されているワイヤセンサーは、温度変化による伸び縮みもあり、変位を判定するうえでは信頼性に欠けるため、センサーによる監視の必要性はないと考える。
- ・今後の監視の方法としては、巨石と他地点との相対変位を確認する方法や3Dデータ(Lidarなど)を用いて確認することが望ましい。