

○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村に活動計画を説明し、翌日からの調査計画の検討を実施。



△ 東峰村長による状況説明




△ 東峰村職員との調査計画の検討



△ 各調査班による調査計画の検討

○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村の村道や河川等の被害状況調査を実施。



▲ 道路班による現地調査の状況  
（宝ヶ谷地区村道）



▲ 河川班による現地調査の状況（迫川）



▲ 砂防班による現地調査の状況（鼓地区）



▲ アプリを用いた調査をテレビ局に説明（迫川）

○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村の村道や河川等の被害状況調査を実施。



○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村の村道や河川等の被害状況調査を実施。



○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村の村道や河川等の被害状況調査を実施。



○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村の村道や河川等の被害状況調査を実施。



▲ 東峰村職員と現地にて対応策の検討  
(栗松地区)



▲ 道路班による現地調査の状況  
(黒谷地区村道)



▲ 東峰村役場にて調査結果の整理



▲ 東峰村役場にて調査結果の整理


○九州地方整備局TEC-FORCEは、東峰村にて手交式を実施。



▲ 東峰村TEC隊長による挨拶



▲ 各被災状況調査班長による説明



▲ 東峰村長による挨拶



▲ 手交式