

前線に伴う大雨よる現地調査 (大分県日田市～玖珠郡九重町)

<概要>

- ・令和3年8月25日、大分県日田市～玖珠郡九重町
- ・国交省職員・TEC-Doctor(大分大学 鶴成教授、日本文理大学 池見教授)
防災エキスパート・設計コンサル等
- ・被害状況(現場の状態)

● テックドクターによる調査

現地調査状況



現地調査状況



打合せ状況



<助言内容>

- ・深部の地下水排除工の横ボーリング(土砂の湧水箇所・下部の変状箇所を対象)を検討すること。
- ・倒壊した擁壁の隣接擁壁も背面空洞化が進んでおり、倒壊が懸念されるため、応急復旧は袋詰め玉石で崩壊部を埋戻すこと。

<対策方法について>

- ・不安定土塊はアンカー付法枠等で、面的に補強すること。
- ・擁壁の復旧は大型ブロック等とする。