

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
			構造物	内容
菊池川	0/000~0/080	右	高潮堤	堤防下部にクラック及び目地より吸出し。
	1/800	右	高潮堤	川表ブロック陸終点部側面より裏込めが洗掘されている。
	2/750~2/950	右	土堤	右岸堤防川表法面寺勾配化
	4/520	右	土堤	川裏側法下水路部石積が一部崩壊
	4/800	右	特殊堤	堤防擁壁部目地の開き及び堤防道路歩道部Asクラック有り
	4/980	右	土堤	川裏側法面に洗掘箇所有り。
	5/700	右	土堤	川裏法面寺勾配化。
	7/340	右	特殊堤	川表石積みにクラック有り。
	7/495	右	構造物周辺堤防	川表張りブロックの沈下及び空洞化
	8/450	右	土堤	堤防川裏法下部アスファルト舗装面に陥没箇所有り。
	8/700	右	土堤	川裏法面洗掘箇所有り。
	10/120~10/220	右	土堤	川裏堤防法面洗掘2箇所有り。
	20/500	右	土堤	川表部法面に湧水箇所有り。
	22/000	右	特殊堤	川表ブロック擁壁部にクラック有り。
	22/950	右	構造物周辺堤防	張りブロックの緩み
	22/950	右	構造物周辺堤防	張りブロックの浮き上り
	22/950	右	構造物周辺堤防	張りブロックの沈下及び剥離
	23/100	右	特殊堤	護岸石積基礎部の洗掘有り。
	23/666	右	構造物周辺堤防	上流側小段部護岸ブロックの浮き上り
	23/666	右	構造物周辺堤防	上流側護岸ブロック法面部の沈下
	26/830	右	土堤	川表小段部に陥没有り。
	26/940	右	構造物周辺堤防	天端平張りコンクリートのクラック4箇所
	28/250	右	土堤	川表法下高水敷部に陥没有り。
	28/790	右	特殊堤	川表高水護岸ブロックにクラック有り。
	29/835	右	構造物周辺堤防	張りブロックの開き及び沈下
	30/200	右	土堤	川裏法面下部に陥没箇所有り。
	31/990	右	構造物周辺堤防	山鹿大堰橋下流側取付部擁壁部の破損。
	32/000	右	土堤	川裏堤防法下部土留め擁壁の転倒。
	32/800~33/100	右	特殊堤	堤防パラペットの区間内にクラック点在
	35/500	右	構造物周辺堤防	山鹿南部大橋上流側、川表取付護岸部に損傷有り。
	35/680~36/130	右	土堤	堤防川裏法面の寺勾配化。
	37/700	右	土堤	堤防川裏小段下部に洗掘箇所有り。
	37/750	右	構造物周辺堤防	上流側張りブロックの沈下
	37/750	右	構造物周辺堤防	下流側張りブロックの沈下
	37/800	右	土堤	堤防川裏側のコルゲート管の破損有り。
	38/850	右	構造物周辺堤防	堤防川表階段部の表層剥離及びクラック有り。
	38/870	右	土堤	川表法下高水敷部に陥没箇所有り。
	39/270	右	土堤	堤防川裏側法面に踏み荒し有り。
	41/600	右	土堤	堤防川裏法尻部の土留め擁壁の転倒有り。
	41/650~41/710	右	土堤	堤防川裏側肩側帯部アスファルト際に不陸有り。
	42/000~42/100	右	土堤	堤防川裏法尻部に陥没有り。
	42/750	右	構造物周辺堤防	上流側法面の洗掘
43/100~45/000	右	土堤	堤防天端アスファルト部にクラック点在。	
44/470	右	構造物周辺堤防	宮園橋橋台取付部上下流部に開き有り。	
45/290	右	土堤	堤防天端アスファルト部にクラック有り。	
45/310	右	土堤	堤防天端アスファルト部にクラック有り。	
45/800	右	土堤	堤防天端アスファルト部に亀甲状クラック有り。	

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
菊池川	46/020	右	構造物周辺堤防	大塚橋上流側取付護岸ブロック天端部の剥離有り。
	46/050	右	土堤	堤防川裏側アスファルト継ぎ目部に沈下有り。
	48/300	右	構造物周辺堤防	取付護岸ブロック調整コンクリートの剥離
	-0/210	左	高潮堤	川表堤防クラック
	-0/200	左	構造物周辺堤防	川裏水路部護岸はらみ出し護岸下部クラック
	-0/200	左	高潮堤	川表護岸ブロック・擁壁の開き
	-0/190~0/040	左	構造物周辺堤防	川裏水路部護岸はらみ出し
	-0/190~0/040	左	構造物周辺堤防	川裏水路部護岸はらみ出し
	2/720	左	土堤	法面流出
	2/720	左	土堤	法尻陥没
	2/740	左	土堤	法尻陥没
	3/040	左	土堤	石積の一部欠損
	3/040	左	土堤	石積の一部欠損
	3/275	左	土堤	法面の洗掘
	3/520	左	土堤	法面の寺勾配化。
	5/910	左	土堤	法尻陥没
	10/190~10/196	左	土堤	川表法面陥没。10/100~10/250区間に点在
	11/750	左	土堤	川表法面踏み荒し
	13/820	左	土堤	張りコンクリート基礎部洗掘
	13/820	左	構造物周辺堤防	転落防止柵基礎部洗掘
	14/030	左	構造物周辺堤防	川表平張りコンクリート沈下
	16/280~16/600	左	土堤	川表側法面表層すべり
	18/600~18/800	左	土堤	川裏堤脚水路土砂流入
	19/600	左	土堤	川表法面陥没
	19/960	左	構造物周辺堤防	川表下流側張りブロック沈下
	19/965	左	構造物周辺堤防	管理用道路天端舗装クラック
	22/160	左	土堤	上流側平張りコンクリート沈下及びクラック
	25/215	左	土堤	川裏水路境界部土砂陥没
	26/000~26/010	左	土堤	川表法面洗掘
	26/024	左	構造物周辺堤防	張りブロック目地開き
	26/200	左	土堤	川裏水路部土砂陥没
	26/245	左	土堤	川表法面不陸
	26/405	左	土堤	川表法面不陸
	26/800	左	構造物周辺堤防	下流側張りコン沈下
	26/800	左	構造物周辺堤防	下流側張りブロック沈下
	26/800	左	構造物周辺堤防	上流側張りブロック沈下
	27/200	左	構造物周辺堤防	川表胸壁部張りブロックの開き
	27/200	左	構造物周辺堤防	平張りコンクリートクラック
	27/670~27/880	左	土堤	川裏堤脚水路土砂流入による水路機能の不全
	31/855	左	構造物周辺堤防	川表下流側護岸開き及び沈下
	31/970	左	構造物周辺堤防	張りブロック沈下による開き
31/975	左	構造物周辺堤防	川表取付擁壁沈下による開き	
31/980~32/000	左	構造物周辺堤防	取付護岸の沈下	
32/650~33/880	左	土堤	管理用道路天端アスファルトクラック。亀甲状ひび割れ点在。	
32/815	左	土堤	堤防天端アスファルト破損	
32/820~32/834	左	土堤	堤防天端アスファルト・側帯境界部不陸	
33/355~33/380	左	土堤	堤防天端アスファルト・側帯境界部不陸	

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
菊池川	33/580~33/600	左	土堤	川裏堤脚部法先ブロック押し出し
	33/885	左	構造物周辺堤防	上流側ブロック張り部損傷
	34/200	左	土堤	川表法面寺勾配化
	34/350	左	土堤	川表法面寺勾配化
	34/900~35/000	左	土堤	川表法面寺勾配化
	35/560~35/900	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック点在
	35/560~35/600	左	土堤	川表坂路コンクリート舗装クラック。護岸天端部破損箇所あり
	36/230	左	土堤	堤防天端道路アスファルトクラック
	36/364~36/370	左	土堤	堤防天端道路アスファルトクラック
	36/595~36/605	左	土堤	堤防天端道路アスファルトクラック
	36/940~37/000	左	土堤	川表側坂路部舗装損壊
	37/600	左	土堤	川裏坂路コンクリート舗装クラック
	37/760~37/780	左	構造物周辺堤防	堤防天端アスファルトクラック 一部亀甲状クラック有り
	38/000~39/000	左	土堤	堤防天端道路アスファルトクラック。亀甲状クラック点在
	38/210	左	土堤	川裏法面踏み荒し
	39/020	左	構造物周辺堤防	川表取付護岸張りコンクリートクラック
	39/070~39/120	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック。
	39/150~39/350	左	土堤	木製階段老朽化(全体的に破損)
	39/360~39/500	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	39/500	左	構造物周辺堤防	管理用階段損傷
	39/500	左	構造物周辺堤防	川表水路部土砂堆積
	40/060	左	土堤	川裏張りブロック破損
	40/180~40/330	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	41/200~41/350	左	土堤	中水護岸老朽化(表面の劣化、クラック)
	41/450	左	土堤	ボックス境界部アスファルト沈下
	41/900~41/950	左	構造物周辺堤防	高水護岸裏込め吸出し
	41/950	左	構造物周辺堤防	川表張りブロック浮き
	41/950	左	構造物周辺堤防	川表張りブロッククラック
	44/220	左	構造物周辺堤防	法面陥没
	44/240~44/470	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	44/460~44/470	左	構造物周辺堤防	橋台護岸取付部開き。
	44/470~44/520	左	土堤	川表坂路部不陸
	45/100	左	土堤	法崩れ
	46/170	左	土堤	川裏側路肩沈下
	46/170~46/220	左	土堤	川裏坂路コンクリート舗装劣化
	47/730	左	構造物周辺堤防	取付け護岸ブロッククラック
	47/750	左	構造物周辺堤防	取付け護岸破損
	48/500~48/640	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	48/600	左	土堤	川裏法先ブロック押し出し
	49/360	左	構造物周辺堤防	川表張りブロック浮き上がり
49/360	左	構造物周辺堤防	川表上流側張りコンクリート沈下	
49/480~49/550	左	土堤	天端管理用道路不陸	
49/600~49/800	左	土堤	堤防天端敷き砂利不陸	

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
繁根木川	0/250	右	土堤	川表堤防法面に陥没箇所有り
	0/655	右	特殊堤	パラペット部にクラック有り
	0/800~0/810	右	特殊堤	パラペットにズレ及び護岸張りコンクリートにクラック
	1/100	右	構造物周辺堤防	錦水橋橋台部にクラック有り。
	1/580	右	構造物周辺堤防	堤防歩道アスファルトにクラック有り。
	1/580	右	構造物周辺堤防	堤防川表肩止めコンクリートにクラック有り。
	2/020	右	構造物周辺堤防	護岸階段工部にクラック有り。
	0/720~0/760	左	特殊堤	管理用道路損傷。
	0/890~0/930	左	特殊堤	特殊堤鉄筋露出。
	0/900	左	構造物周辺堤防	人道橋周辺部コンクリート舗装クラック及び開き。
	1/080	左	特殊堤	川表階段手摺りなし
	1/150	左	特殊堤	階段部機能不能
	1/350	左	土堤	堤防寺勾配化
	1/450	左	構造物周辺堤防	擁壁天端部破損。
	1/915	左	土堤	川裏ブロック擁壁にクラック
	1/925	左	土堤	ブロック擁壁目地の開き
	1/935	左	土堤	ブロック擁壁目地開き及び天端背面土砂沈下
1/935	左	土堤	川裏坂路不陸。	
木葉川	1/290~1/350	右	土堤	堤防川裏法面下部土留めブロックの崩壊・露出・はらみだし。
	1/450~1/460	右	構造物周辺堤防	堤防川裏ブロック擁壁部下より、噴砂・漏水有り。
	1/610~1/620	右	土堤	堤防川裏側坂路下土留めブロックにズレ有り。
	1/700	右	構造物周辺堤防	堤防川裏法下擁壁部に目地の開き及び吸出し。
	0/450~0/500	右	構造物周辺堤防	転落防止柵未設置
	0/455~0/470	右	構造物周辺堤防	川裏張りコンクリート沈下
	0/500~0/900	右	土堤	堤防寺勾配化
	1/050	右	土堤	天端アスファルトクラック
	1/126	右	構造物周辺堤防	平張りコンクリートにクラック
	1/126	右	構造物周辺堤防	川表張りブロックの沈下
	1/475	右	構造物周辺堤防	川裏側張りブロックの開き
	1/475	右	構造物周辺堤防	川表ブロック積にクラック
	1/700~1/770	右	特殊堤	クラック及びパラペット開き。全体的に沈下による変状。
	0/455~0/470	左	構造物周辺堤防	川裏張りコンクリート沈下
	0/500~0/900	左	土堤	堤防寺勾配化
	1/050	左	土堤	天端アスファルトクラック
	1/126	左	構造物周辺堤防	平張りコンクリートにクラック3箇所
	1/126	左	構造物周辺堤防	川表張りブロックの沈下
	1/475	左	構造物周辺堤防	管理橋擁壁部の開き
	1/475	左	構造物周辺堤防	川裏側張りブロックの開き
1/475	左	構造物周辺堤防	川表ブロック積にクラック2箇所	
1/700~1/770	左	特殊堤	クラック及びパラペット開き。全体的に沈下による変状。	
岩野川	0/850	右	土堤	堤防天端遊歩道川表側端にすべり発生。
	1/920	右	構造物周辺堤防	堤防川表側階段部下部より漏水2箇所あり。
	3/260~3/280	右	土堤	川裏堤脚水路に孕み出し有り。
	3/310~3/440	右	土堤	川裏堤脚水路ブロックの孕み出し有り。
	3/700	右	構造物周辺堤防	堤防取付坂路部擁壁にクラック有り。
	3/830~3/880	右	土堤	川裏堤脚水路の埋没。
	0/500	左	構造物周辺堤防	川表取付水路上流側ブロックの孕み出し

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
岩野川	0/530~1/550	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	1/070~1/110	左	土堤	川裏法面ひび割れ
	1/700~1/740	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	3/180	左	土堤	法面崩れ
	3/780~3/810	左	土堤	川裏堤脚水路ブロック積孕み出し
合志川	3/628	右	構造物周辺堤防	川表上流側張りブロックの沈下
	3/785	右	特殊堤	特殊堤パラペットにクラック有り。
	3/975	右	特殊堤	特殊堤パラペットにクラック有り
	4/050	右	特殊堤	高水護岸ブロック下部の損傷有り
	4/060	右	特殊堤	高水護岸ブロック・パラペット部にクラック発生
	4/080	右	特殊堤	高水護岸ブロック・パラペット部にクラック有り
	5/830	右	土堤	堤防天端側帯部に陥没有り
	6/765	右	構造物周辺堤防	川表胸壁と張りブロック開き
	7/300	右	構造物周辺堤防	佐野橋上流側取付部に破損有り
	7/490	右	土堤	堤防天端道路アスファルトにクラック有り
	7/775	右	構造物周辺堤防	川表平張コンクリートの沈下
	1/375~1/382	左	土堤	堤防天端道路クラック
	2/200~3/420	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	2/645	左	構造物周辺堤防	胸壁天端コン破損
	3/500~3/680	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	3/860	左	構造物周辺堤防	川表管理用階段破損
	5/050~5/100	左	土堤	堤防天端管理用道路アスファルトクラック。
	5/200~5/210	左	土堤	堤防天端管理用道路不陸
	5/500~5/550	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	6/300~6/450	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	6/500~6/700	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	7/785	左	構造物周辺堤防	上流側張りブロック隙間
	7/785	左	構造物周辺堤防	上流側張りブロック沈下
	7/785	左	構造物周辺堤防	下流側張りブロック隙間
	7/785	左	構造物周辺堤防	下流側張りブロック沈下
	8/750~8/757	左	土堤	堤防天端アスファルトクラック
	9/995	左	構造物周辺堤防	川表門柱と護岸ブロックの開き
	10/050	左	構造物周辺堤防	高水護岸ブロック積より漏水
	10/400	左	構造物周辺堤防	橋台保護護岸開き
	上内田川	0/950	右	土堤
1/380~1/400		右	構造物周辺堤防	川表堤防護岸擁壁下部より漏水4箇所あり
1/380		右	構造物周辺堤防	川表堤防下護岸ブロック脇に洗掘有り。
1/390		右	構造物周辺堤防	堤防川表法下部に法崩れ有り。
1/425		右	構造物周辺堤防	梶尾橋下の川表法面に洗掘有り。
1/430		右	構造物周辺堤防	梶尾橋下の川表法面に洗掘有り。転落防止柵基礎露出。
0/020~0/028		左	土堤	堤防天端管理用道路不陸
0/900~1/350		左	土堤	堤防天端管理用道路不陸
1/420~1/430		左	構造物周辺堤防	平張りコンクリートにクラック
1/500	左	土堤	法面陥没。側溝内に土砂流入。	
迫間川	0/820	右	土堤	堤防川裏法肩の崩れ有り。
	0/900	右	土堤	川裏堤脚水路側壁にクラック有り。
	1/100~1/115	右	土堤	堤防天端アスファルト道路にクラック有り。

付表1-1 : 要注意箇所(堤防)

河川名	区間 (km~km)	左右岸	備考 (変状部位・内容等)	
迫間川	1/620~1/640	右	土堤	堤防擁壁部のクラック、目地の破損及び傾き。
	2/020	右	構造物周辺堤防	第二高田橋上流側取付部の石積にクラック有り。
	2/030	右	土堤	堤防川表法面に洗掘に箇所有り。
	2/680	右	構造物周辺堤防	西郷橋下流側取付護岸ブロック部にクラック有り。
	3/550	右	土堤	堤防川表法面の陥没有り。
	3/900~4/000	右	土堤	堤防川裏堤脚水路ブロックのはらみだし。
	4/120~4/180	右	土堤	堤防川裏堤脚水路ブロック壁にはらみだし有り。
	4/350	右	土堤	堤防道路脇に段差有り。
	4/780~4/800	右	土堤	堤防川裏堤脚水路擁壁部に漏水有り。
	6/357	右	構造物周辺堤防	川表上流側張りブロックの沈下
	7/130	右	構造物周辺堤防	堤防護岸ブロック天端裏に吸出し穴有り
	7/380	右	構造物周辺堤防	南田橋取付道路部上流側の石積に開きあり
	9/240	右	土堤	護岸石積の崩れ(すべり)有り
	1/035	左	構造物周辺堤防	川表張りブロック調整コンクリート剥離
	2/700	左	構造物周辺堤防	取付部天端コンクリートの破損
	2/740-2/880	左	土堤	堤防天端舗装クラック
	3/030~3/140	左	土堤	堤防天端舗装クラック及び劣化
	3/970~3/990	左	土堤	堤防天端舗装クラック
	4/607	左	構造物周辺堤防	川表張りブロック浮き