

重要水防箇所一覧表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	熊本県	菊池川	玉名市大浜町	左岸	3/300～3/700	400	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
2			玉名市小島	左岸	3/900～4/300	400	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
3			玉名市小島	左岸	4/500～4/900	400	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
4			玉名市向津留	左岸	9/300～9/500	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
5			玉名市上小田	左岸	12/300～12/500	200	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
6			玉名郡和水町江田	左岸	15/300～15/500	200	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工
7			玉名郡和水町江田	左岸	15/900～16/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
8			玉名郡和水町原口	左岸	16/700～16/900	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
9			玉名郡和水町前原	左岸	17/500～17/700	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
10			玉名郡和水町竈門	左岸	18/100～18/900	800	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
11			玉名郡和水町竈門	左岸	19/500～20/300	800	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	積み土のう工 シート張り工 月の輪工
			玉名郡和水町竈門	左岸	20/300～20/900	600	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
12			玉名郡和水町下津原	左岸	21/700～22/900	1,200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
13			玉名郡和水町大屋	左岸	25/100～25/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
14			玉名郡和水町大屋	左岸	25/500～25/700	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
			玉名郡和水町大屋～小原	左岸	25/700～28/100	2,400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
15	山鹿市南島	左岸	32/100～32/500	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
16	山鹿市長坂	左岸	33/900～34/700	800	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工		

重要水防箇所一覽表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
17	熊本県	菊池川	山鹿市鹿本町中川	左岸	37/900～39/300	1,400	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
			山鹿市鹿本町中川	左岸	39/300～39/900	600	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
18			菊池市七城町林原	左岸	41/100～41/500	400	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工
19			菊池市七城町亀尾	左岸	42/300～42/500	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
20			菊池市出田	左岸	47/700～48/300	600	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
21			菊池市赤星	左岸	48/500～49/800	1,300	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
22			玉名市小浜	右岸	3/100～3/300	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
			玉名市小浜	右岸	3/300～3/700	400	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
23			玉名市小浜	右岸	3/900～4/700	800	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
			玉名市小浜～六田	右岸	4/700～5/700	1,000	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
			玉名市松木	右岸	5/700～6/100	400	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
24			玉名郡和水町長小田～久井原	右岸	17/700～19/700	2,000	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
25			玉名郡和水町江栗	右岸	20/500～20/700	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
			玉名郡和水町江栗	右岸	20/700～20/900	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			玉名郡和水町江栗	右岸	20/900～21/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
	玉名郡和水町江栗	右岸	21/100～21/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
	玉名郡和水町江栗	右岸	21/300～21/500	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工		
	玉名郡和水町江栗	右岸	21/500～21/700	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工		
	玉名郡和水町江栗	右岸	21/700～21/900	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		

重要水防箇所一覽表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
26	熊本県	菊池川	玉名郡和水町下津原	右岸	22/300～22/500	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			玉名郡和水町下津原	右岸	22/500～22/700	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
			玉名郡和水町下津原	右岸	22/700～22/900	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
27			玉名郡和水町下津原	右岸	23/100～23/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
28			山鹿市麻生野～保多田	右岸	24/900～28/100	3,200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
29			山鹿市麻生野～保多田	右岸	28/900～29/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
30			山鹿市鍋田～川端町	右岸	30/500～31/900	1,400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
31			山鹿市宗方	右岸	32/100～32/500	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
32			山鹿市山鹿	右岸	32/700～33/100	400	河積不足の為、越水の恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水B,基礎地盤漏水B)	積み土のう工 月の輪工
			山鹿市山鹿	右岸	33/100～33/300	200	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
	山鹿市中～方保田	右岸	33/300～35/100	1,800	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工		
	山鹿市方保田	右岸	35/100～36/300	1,200	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工		
33	山鹿市方保田	右岸	36/900～37/100	200	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工		
	山鹿市藤井	右岸	37/100～37/700	600	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工		
34	山鹿市藤井～鹿本町中川	右岸	38/100～39/300	1,200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工		
	山鹿市鹿本町中川	右岸	39/300～39/500	200	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工		
35	菊池市七城町菰入～七城町清水	右岸	44/500～45/100	600	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工		

重要水防箇所一覧表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
36	熊本県	繁根木川	玉名市高瀬	左岸	0/900～1/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			玉名市岩崎	左岸	1/100～1/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
			玉名市岩崎	左岸	1/300～1/500	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			玉名市岩崎	左岸	1/500～2/100	600	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
			玉名市玉名	左岸	2/100～2/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
37			玉名市玉名	左岸	2/500～2/700	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
38			玉名市玉名	左岸	2/900～3/000	100	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
39			玉名市松木	右岸	0/000～0/300	300	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
			玉名市松木～繁根木	右岸	0/300～0/700	400	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
			玉名市繁根木	右岸	0/700～0/900	200	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工
			玉名市繁根木	右岸	0/900～1/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (越水B,堤防断面B)	積み土のう工 シート張り工
40			玉名市繁根木～富尾	右岸	1/300～2/900	1,600	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
41	熊本県	木葉川	玉名市向津留	左岸	0/100～0/500	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			玉名市向津留	左岸	0/500～0/700	200	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工
			玉名市向津留	右岸	0/500～0/900	400	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工

重要水防箇所一覽表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
43	熊本県	岩野川	山鹿市石	左岸	0/300～0/700	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
44			山鹿市石	左岸	1/100～1/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
			山鹿市石	左岸	1/300～2/300	1,000	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B,基礎地盤漏水B)	シート張り工 月の輪工
45			山鹿市城	右岸	1/500～1/900	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
46			山鹿市津留	右岸	2/900～3/100	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
47			山鹿市津留	右岸	4/700～4/900	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工
48	熊本県	合志川	山鹿市鹿本町分田	左岸	1/100～1/300	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
49			熊本市北区植木町田底	左岸	1/500～2/100	600	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
50			熊本市北区植木町伊知坊	左岸	4/500～4/700	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
51			熊本市北区植木町舟島	左岸	4/900～5/100	200	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工
			熊本市北区植木町舟島～平井	左岸	5/100～5/500	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
52			熊本市北区植木町亀甲 ～菊池市泗水町南田島	左岸	6/100～7/700	1,600	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
53			菊池市泗水町南田島	左岸	8/100～8/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
54			菊池市泗水町南田島	左岸	8/500～8/700	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
55			菊池市泗水町南田島	左岸	8/900～9/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
56			菊池市泗水町豊水	左岸	9/300～9/700	400	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工

重要水防箇所一覽表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法		
57	熊本県	合志川	熊本市北区植木町伊知坊 ～舟島	右岸	4/500～5/100	600	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工		
			熊本市北区植木町舟島	右岸	5/100～5/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工		
			熊本市北区植木町平井	右岸	5/300～5/500	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
			熊本市北区植木町平井	右岸	5/500～5/900	400	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張り工		
58			熊本市北区植木町平井	右岸	6/100～6/500	400	河積不足の為、越水の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水B,堤体漏水B)	積み土のう工 シート張り工		
			熊本市北区植木町平井 ～菊池市泗水町田島	右岸	6/500～7/700	1,200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
59			菊池市泗水町田島	右岸	8/100～8/700	600	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
60			菊池市泗水町田島	右岸	8/900～9/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
61			熊本県	迫間川	菊池市高野瀬	左岸	7/900～8/100	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工
62					菊池市七城町山崎	右岸	5/700～5/900	200	堤防断面不足の為、崩壊の恐れあり (堤防断面B)	シート張り工
63	菊池市玉祥寺	右岸			8/100～8/300	200	河積不足の為、越水の恐れあり (越水B)	積み土のう工		
		計			96	49,300				

重要水防箇所一覧表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
	熊本県	菊池川		左岸	24	14,300		
				右岸	30	18,600		
		繁根木川		左岸	7	1,700		
				右岸	5	2,700		
		木葉川		左岸	2	600		
				右岸	1	400		
		岩野川		左岸	3	1,600		
				右岸	3	800		
		合志川		左岸	10	4,200		
				右岸	8	3,800		
		迫間川		左岸	1	200		
				右岸	2	400		
		上内田川		左岸	0	0		
				右岸	0	0		
合計				左岸	47	22,600		
				右岸	49	26,700		
					96	49,300		

重要水防箇所一覧表(B)

令和8年3月31日現在
菊池川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法	
	玉名市	菊池川			10	4,400			
		繁根木川			12	4,400			
		木葉川			3	1,000			
	和水町	菊池川			23	11,200			
	山鹿市	菊池川				16	14,200		
		岩野川				6	2,400		
		合志川				1	200		
		迫間川				0	0		
		上内田川				0	0		
	菊池市	菊池川				5	3,100		
		合志川				6	1,800		
		迫間川				3	600		
		上内田川				0	0		
	熊本市	合志川				11	6,000		
						96	49,300		