

●上部工の桁端部コンクリート及び地覆部、下部工の土留壁の損傷に対する補修、伸縮装置の取替えが完了しました。

(PC単純T桁橋 H10年架設、橋長:35m)





