

令和 2 年 3 月 5 日

大淀川水系江川における水質事故対応の完了について（最終報）

令和 2 年 1 月 20 日（月）に発生した大淀川の支川江川への重油流出事故については、宮崎県や J A、宮崎河川国道事務所等が連携して油の回収作業等を実施してきました。明日 9 時より関係者が一堂に会し、現地の安全を確認した後、江川の全てのオイルフェンスを撤去します。

○概要

1. 発 生 日 時：令和 2 年 1 月 20 日（月）
11 時半頃 J A 宮崎中央職員が江川への流出を確認
2. 場 所：宮崎市高岡町上倉永
大淀川水系大淀川一次支川江川（大淀川との合流地点から約 3 km）
3. 事 象：ビニールハウスのボイラー配管破損により重油が流出（約 3,600L）
4. 流 出 量：河川への流出量は不明

○対応状況

1. 対策の概要
事故現場付近の重油を含んだ土砂や水路内の重油を撤去。
江川等にオイルフェンスを最大 13 箇所設置。
河川内の重油を含んだ土砂を撤去。
河川の油膜をバキュームカーによる吸い出しや吸着マットで撤去。
2. 現地状況
事故発生現場から新たな油流出が認められず、江川で油膜が見受けられなくなったため、明日 6 日、オイルフェンスを撤去します。
3. 対応者等
国・県・市・上下水道局・消防・J A

○取水・環境への影響 宮崎市富吉浄水場では、給水停止には至っていない。

○ 大淀川水系水質汚濁防止対策連絡協議会
（事務局）国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所
TEL：0985-24-8221（代 表）
副所長 岩崎 征弘（内線 204）
占用調整課 課長 日野 裕二（内線 341）

※問合わせ先

- 【全般：国土交通省宮崎河川国道事務所占用調整課】
【江川内での対応：宮崎県高岡土木事務所総務課 TEL0985-82-1155】
【水道の取水等について：宮崎市上下水道局水道部浄水課 TEL0985-47-5477】