

たかおか出張所だより No.16

H22. 12. 13発行

【発行・問い合わせ先】

国土交通省 宮崎河川国道事務所 高岡出張所
TEL0985-82-0102 FAX0985-82-0227
〒880-2221 宮崎市高岡町内山2610-1



水質事故訓練を実施しました。



日時：平成22年11月30日（火）14：00～16：00
場所：大淀川 浦之名川との合流点付近（宮崎市高岡町浦之名地区）
参加者：関係職員約45名

油流出などの水質事故が発生した際、水質事故処理が迅速かつ円滑に行えるよう技術向上を目的として、水事故訓練を実施しました。

大淀川水系では、昨年度7件の水質事故があり、全てが油脂類の流出となっています。被害を最小限に食い止め、拡大させないためには迅速かつ的確な初期対応が重要です。

そこで、水質事故発生時に現場で対応する訓練参加者にロープワークの指導、オイルフェンスの設置訓練を行い技術の習得を行いました。皆さん熱心に取り組んでいました。

☆訓練参加機関☆

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------|
| ・宮崎県環境管理課 | ・宮崎県中央保健所 | ・高岡土木事務所 |
| ・小林土木事務所 | ・都城土木事務所 | ・宮崎県北諸県農林振興局 |
| ・鹿児島県大隅地域振興局 | ・宮崎市環境保全課 | ・宮崎市上下水道局 |
| ・都城市 | ・小林市 | ・三股町 |
| ・高原町 | ・国富町 | ・綾町 |
| ・国土交通省宮崎河川国道事務所 | | |

■水質事故とは…

油類や有害物質などが、川などに流れこむことにより発生します。川にすむ魚や鳥などの生き物にも悪影響を与え、水道水となる水を川から取水できなくなる場合があります。

■水質事故の発生理由…

管理ミスや人的ミスによるものが多く、交通事故等によるガソリン等の油流出もあります。

■水質事故を防ぐには…

特に、油類を取り扱う事業者の方は、定期点検や安全確認を怠らないことが大切です。また、家庭では普段から台所で油を流さないなど、川への心配りも大切です。

■川の異常を発見したら…

河川や水路などで異常を発見したときは、関係機関へ至急、通報をお願いします。

<連絡先> 国土交通省高岡出張所（電話：82-0102）
高岡土木事務所（電話：82-1155）
高岡総合支所（電話：82-1111）



オイルフェンス・オイル吸着マット設置訓練



①ロープでしっかり固定します。



②オイルフェンスを設置します。



③オイル吸着マットを敷設します。



④対策完了です。

裏面へ→

訓練内容の説明状況



ロープワーク指導



宮崎市北消防署員によるロープワークの指導を受けました。

雨量や河川情報はNHK地上デジタル放送や宮崎河川国道事務所のホームページでも知ることができます。

宮崎河川国道事務所 <http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/>



高岡地区自治公民館女性部のみなさん27名が、瓜田川排水機場を見学しました。平成22年11月18日(木)高岡町 瓜田川排水機場内

研修の一環で、10月に完成した瓜田川排水機場の屋内設備を見学しました。皆さん職員の説明を熱心に聞かれていました。防災への意識を高めていきましょう。




ご来場ありがとうございました。



1階の排水機場内部の説明



2階の中央操作室でポンプやその他の機器を操作します。



日頃から大淀川河川浄化にご協力いただきありがとうございます。大淀川河川敷に捨てられたゴミの現状を出張所だよりでもお知らせしていますが、ゴミの投棄が最近多く見られます。私たち一人一人の思いやりで、気持ちのよいきれいな大淀川にしていきたいと思います。皆さんのご協力よろしくお願いします。

