

本庄出張所だより

令和6年
12月号



国土交通省 宮崎河川国道事務所 本庄出張所 発行

油流出は重大事故につながります！



10月下旬に深年川及び本庄川において、3件の油流出事故が発生しました。3件とも大淀川左岸にある宮崎市の上水道取水口において、取水が停止され、解除されるまでに長いものでは8時間以上を要しました。宮崎市の上水道が給水制限となる以外にも、魚類の斃死（へいし）や環境汚染、農業被害につながることもあります。なお、**油の撤去にかかった費用等**は事故を起こした**原因者の負担**となります。

発生日・原因等	当所が行った対策	原因者負担 ※国請求分のみ
10月21日・軽油 車両燃料タンク破損	オイルフェンス設置	数十万円
10月25日・剥離剤 油脂類を含む汚泥	オイルフェンス設置 吸着資材使用	数百万円 ※現物納付資材金額を含む
10月31日・軽油 燃料タンク破損	オイルフェンス設置 吸着資材使用	数百万円 ※現物納付資材金額を含む

油漏れ
発生・発見

通報

町 窓 口：国富町町民生活課 Tel 75-3111
綾町町民課 Tel 77-1111
河川管理者：高岡土木事務所（県区間）
Tel 82-1155
国土交通省本庄出張所（国区間）
Tel 69-3584

水質事故の対策状況



燃料タンクや配管の管理はきちんとできていますか？

ご使用前に必ず、破損や異常がないか確認をお願いします。



もし油を流出させた時には、被害の拡大を防ぐため、速やかな連絡をお願いします。また、流出した油を自分できれいに清掃したつもりでも、雨とともに流れ出たり、地面にしみこんだ油が時間の経過とともに水路に流れ出ることがあります。また、流した油を水で洗い流すことは被害の拡大につながりますので、絶対にしないでください。

【河川に関するお問い合わせ先】

国土交通省 宮崎河川国道事務所 本庄出張所
〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄5056
電話 (0985) 69-3584
FAX (0985) 75-2172
※土日・祝祭日及び夜間は宮崎河川国道事務所に転送されます。



宮崎河川国道事務所 X (Twitter) 宮崎河川国道事務所HP フェイスブック